

Verslag evacuatieoefening Ladeuze- Leuven dd 27/06/2012

Onthaalbureau Inburgering

Aanwezig: medewerkers onthaalbureau Ladeuze, Hanne Geens, Alona Lyubayeva, 1 MO-groep onder leiding van Assad, 1 groepje inburgeraars voor opleiding Edulink onder leiding van Duko, Johan Bellen

Op dinsdag 26/06/2012 werd de brandweer van Leuven reeds geïnformeerd over de op til zijnde oefening. Een kwartiertje voordat de oefening effectief aanving werd een fax gestuurd met de melding dat de oefening om 14u 30 zou beginnen.

Op woensdag 27/06 om 14u 30 werd het alarm ingeschakeld en begonnen de aanwezigen ordentelijk met de evacuatie. De mensen van sector 3 en 4 fungeren als "sluiters" en gingen na of alle lokalen (inclusief WC's, keuken, kopielokaal) effectief ontruimd waren. Om 14 u 35 was iedereen verzameld op het verzamelpunt op het Ladeuzeplein, en werden de aanwezigheidslijsten overlopen (zowel de lijst van de medewerkers (Inburgering en Huis van het Nederlands) als die van de MO-cursisten) .Daarna trok iedereen terug naar zijn vertrouwde werkplek en werd de brandweer geïnformeerd dat de oefening voorbij was.

Lessons learned:

- Binnen het team moet goed afgesproken worden wie de hulpdiensten informeert in geval van nood. Wie belt effectief brandweer ?
- Er moet nog een bijkomende uitleg gegeven worden aan de medewerkers waar de brandblussers en de drukknoppen hangen en waarvoor de drukknoppen dienen.
- Op onze infofiches moet ook vermeld worden dat ramen moeten gesloten worden in geval van brand (te checken met IDPB)
- We moeten nagaan bij mobiele ploeg waarvoor de noodstop dient voor elektriciteit naast de serverroom. Noodstop voor elektriciteit alleen in het serverlokaal ? Te bevragen via Johan Huybrechts.

Volgende oefening in Vilvoorde. Maar eerst alarmcentrale in Vilvoorde op te lossen via dienst gebouwen. Trees Verhoogen krijgt momenteel weinig of geen reactie bij aannemer DSV. Na bouwverlof (midden augustus) terug te activeren. Is zo afgesproken met architect Trees Verhoogen.

Jo Wouters
Johan Bellen
5 juli 2012

Bijlagen:
-fax brandweer

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Provincieplein 1
3010 Leuven



Ons kenmerk: NP_HAN_010_20121011_Oefening_INP.doc
Tel.: 016-26 75 15
Fax.: 016-26 71 10

Verslag oefening intern noodplan jeugdverblijfcentrum Hanenbos 11 oktober 2012

1. Doel

Deze oefening van het intern noodplan vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van art. 52 van het ARAB.

Inoefenen van evacuatieprocedures door conciërge.

Inoefenen van evacuatiehandelingen en persluchtlopen door brandweer Halle.

2. Scenario

Eén kamer, waar er zich een bewusteloos slachtoffer bevindt, wordt volledig onder rook gezet. Het gebouw moet ontruimd worden en de hulpdiensten verwittigd. De brandweer evacueert het slachtoffer via het venster van een kamer in een ander compartiment met de ladderwagen.

3. Deelnemers

Actoren

Peter (Conciërge)

Leerlingen en leerkrachten 5de en 6de leerjaar van de basisschool De luchtballon Erembodegem (60)

Stagiaire Jolien (Slachtoffer)

Brandweer en Rode Kruis Halle o.l.v. André De Smet

Observatoren

Wenke (Preventieadviseur)

Patrick (Beheerder Hanenbos)

Rudy De Winter (Brandweer Halle)

4. Tijdsverloop

19u28: Een kamer wordt onder (koude) rook gezet. Het brandalarm gaat af.

Onmiddellijk komen er leerlingen naar buiten die zich naar het verzamelpunt begeven.

19u29: De conciërge komt aan, hij controleert het alarmbord en contacteert de hulpdiensten

19u30: Er komen 2 personeelsleden uit de keuken naar buiten.

19u31: De conciërge start met de controle van het gebouw op aanwezigheid van achtergebleven personen.

19u33: De aanwezigheidslijst wordt afgeroepen. De leerlingen worden op de hoogte gebracht dat dit een oefening is.

19u35: Er ontbreekt een stagiaire.

19u46*: De brandweer komt aan.

19u47: De brandweer gaat op zoek naar het slachtoffer en brengt alles in gereedheid voor de interventie.

19u50: Door het regenweer worden de kinderen naar de polyvalente zaal gebracht.

20u16*: Het slachtoffer wordt geëvacueerd door een raam van de kamer.

20u18: Het slachtoffer ligt in de ziekenwagen.

20u20: Einde oefening.

5. Nabespreking

Aanwezig: Peter, Patrick, brandweer Halle, stagiaire school en Wenke

- Het was een goede oefening voor alle betrokkenen.
- Er is geen vooralarm binnengekomen op het herhalingsbord van de branddetectie-installatie bij de conciërge. Hij heeft een oproep ontvangen via het cascade-systeem van de gsm. Dit moet doorgegeven worden aan de onderhoudsfirma ter controle.
- GV: De brandwerende deuren die de trappenhal scheiden van de inkomhal en de brandwerende deuren die trappenhal scheiden van het grote lokaal stonden na de evacuatie nog open. Deze zijn opengezet door de groep om hun activiteiten vlot te laten verlopen. Toch is het belangrijk dat deze bij een brand gesloten worden om te vermijden dat er rook de trappenhal binnendringt.
- 2de VD: De brandwerende deur aan de kant van de gang met kamers 31-36 valt niet goed in het slot en stond na de evacuatie ook open.
- De verzamelplaats is niet goed verlicht en ligt op de aankomstroute van de brandweer. De brandweer gaat dit bekijken en een advies over een betere ligging van de verzamelplaats geven.
- In de trappenhall is er een tijdsschakelaar die de verlichting na 7 minuten uitschakeld. Er moet eens bekeken worden of het mogelijk is om nachtverlichting of een bewegingssensor te voorzien.

*: De aanrijtijden en zoektijden van het slachtoffer zijn langer dan in een normale situatie. Dit heeft te maken met het niet prioritair doorgeven van de oproep in de 112-centrale.

Ook heeft de bevelvoerder zijn manschappen extra zoekopdrachten gegeven in het gebouw zodat het langer geduurd heeft voor het slachtoffer gevonden werd.

6. Besluit

Het was duidelijk dat de conciërge op de hoogte was van de taken die van hem in noodsituaties worden verwacht. Hij heeft deze situatie in goede banen geleid en had deze goed onder controle. De aanbevelingen van de brandweer worden ingevoerd en meegenomen naar volgende oefeningen of eventuele noodsituaties.

Deze oefening is vlot verlopen en we kunnen ze als geslaagd beschouwen.

We bedanken de deelnemers van de basisschool en de brandweer Halle voor hun medewerking.

Opmaak verslag: Wenke Devriese

Datum: 16 oktober 2012

Distributie: Patrick Robberechts, beheerder Hanenbos;
Brandweer Halle

De leden van het HOC niet-onderwijzend personeel (via het maandverslag).

Verslag evacuatieoefening Vilvoorde onthaalbureau dd 14/10/2012

Aanwezig: medewerkers onthaalbureau, PRIC en 2 lesgroepen MO Vilvoorde, en Jo Wouters.

In de loop van de week voorafgaand aan de evacuatie-oefening hadden de medewerkers nog een document gekregen met de noodinstructies. Per verdieping werden afspraken gemaakt wie de evacuatieverantwoordelijken zijn (en er dus voor zorgen dat hun verdieping effectief ontruimd wordt).

Rond 10u werd het alarm van de branddetectiecentrale in Vilvoorde ingeschakeld en begonnen de aanwezigen ordentelijk met de evacuatie. De onthaalmedewerker keek in de toiletten na dat iedereen mee was en riep in het keldergat dat er evacuatiealarm was. Daar was niemand aanwezig.

Om 10 u 03 was iedereen verzameld op het verzamelpunt aan de overkant van de straat. Daarna keerde iedereen terug naar zijn werkplek.

Lessons learned:

-Een van de lesgevers had zijn aanwezigheidslijst niet meegenomen naar buiten. Deze had ook maar een beperkte aanwezigheid van cursisten op dat ogenblik zodat gemakkelijk kon vastgesteld worden dat iedereen van de lesgroep effectief geëvacueerd was. De andere lesgever stelde aan de hand van de aanwezigheidslijst vast dat iedereen aanwezig was op het verzamelpunt.

Opsteller: Wenke Devriese, IDPB

Datum van de oefening: 18/12/2012

Page 1 of 2

Noodplanning

Onderwerp/Doel:

Jaarlijkse evacuatieoefening**Algemeen**

Aanwezig: Lena De Nil, Renee Huybrechts, An Vantomme, Jo Wouters, 1 docent, 9 cursisten, Wenke Devriese (observatie en verslag)

Afwezig: /

Beschrijving van de situatie:

Het is de eerste keer dat er een evacuatieoefening gehouden wordt in het onthaalbureau in Asse. De oefening wordt eenvoudig gehouden. Er wordt algemeen alarm gegeven en het is de bedoeling dat iedereen zich rustig naar de verzamelplaats begeeft.

De oefening is op voorhand aangekondigd.

Tijdsverloop:

13u45: Start oefening - alarm wordt geactiveerd

13u46: De hulpdiensten worden opgeroepen

13u46: De klas wordt ontruimd

13u47: Iedereen staat buiten op de verzamelplaats en wordt afgemeld

13u48: Einde oefening

Algemene beschrijving van het verloop van de evacuatieoefening

1. Waarschuwingsfase: NVT

2. Alarmfase

Tijdstip van het algemeen alarmsignaal: 13u45

Werden de richtlijnen nageleefd? Ja

3. Het verloop van de evacuatie

Verloop van de evacuatie: Ordelijk / Kalm

4. De verzamelplaats

Werd de verzamelplaats door iedereen vlot bereikt? Ja

Verliep de aanwezigheidscontrole vlot?

Deze werd niet uitgevoerd met een cursistenlijst. Aangezien dit een kleine groep was is dit mogelijk. Bij grotere groepen is het aangewezen om de aanwezigheidslijst te gebruiken.

5. Opvang van de brandweer

De brandweer/hulpdiensten zijn 'gebeld' voor de evacuatie. Ok.

Te controleren items na de oefening:

- Was het signaal overal hoorbaar? Nee

Opmerkingen: Het alarmsignaal is niet voldoende luid. In het klaslokaal was het maar te horen omdat ze het verwachtten. Dit moet min. 100dB geven. Na te kijken.

Als tussenoplossing wordt er nu een klakson op gas gebruikt.

- Werden alle voorziene stappen in de procedure uitgevoerd? Ja
- Werd de brandweer gealarmeerd? Op welke manier? Telefonisch op 112
- Waren de evacuatiewegen volledig vrij en goed zichtbaar? Ja
- Werden de correcte, afgesproken vluchtwegen gebruikt? Ja
- Werkte de noodverlichting overal? NVT

- Reageerden alle personeelsleden correct op het alarmsignaal? Ja
- Waren er personeelsleden/cliënten die toch hun spullen meenamen? Nee
- Waren er personen/groepen die niet ontruimden? Nee
- Waren er mindervaliden, zieken of gekwetste personen aanwezig? Ja
- Waren er personeelsleden/bezoekers in paniek? Nee
- Waren er branddeuren geblokkeerd in open stand? Er zijn geen brandwerende deuren aanwezig. De tussendeur hall/onthaalbureau is blijven openstaan. Ook al is dit geen brandwerende deur wordt er toch aangeraden om deuren steeds te sluiten.
- Werden de uitgangen door iedereen gemakkelijk gevonden (voldoende signalisatie, ...)? Ja
- Zijn er personen gevallen, op een andere manier in de problemen gekomen? Nee
- Waren alle ramen en deuren gesloten? Nee, zie hoger
- Waren er bepaalde problemen bij het bereiken van de verzamelplaats? Nee
- Werde de rapportering aan de algemeen coördinator / telling probleemloos uitgevoerd?
NVT
- Verliep de communicatie in het algemeen vlot? Ja

Bijkomende opmerkingen / suggesties:

NVT

Besluit

Iedereen was geëvacueerd

De evacuatie verliep vlot en correct

Verslag evacuatieoefening Diest 8 februari 2013

Aanwezig: medewerkers onthaalbureau Halle (Johnny Cloetens en Johan Bellen), medewerkers Pric (Chris Caubergs) (Erik Claes week ziek) en de toeleiders (7 tal medewerkers).

Op vrijdag 8 februari 2013 om 14u werd een evacuatie-oefening gehouden in onze kantoren op de Veemarkt in Diest.

De oefening werd eerst voorbereid door een overleg tussen Chris Caubergs, Johnny Cloetens en Johan Bellen :

- Afspraak werd gemaakt inzake het geven van het **geluidssignaal**.
- Afspraak gemaakt inzake de **taakverdeling voor de ontruiming**, het gebeurlijke bluswerk en de verwittiging van de hulpdiensten. Gezien er een zeer verschillende aanwezigheid is van personen worden de verschillende taken steeds ter plaatse in geval van nood vlot verdeeld tussen de aanwezigen van dat moment.
- De noodnummers** worden nagekeken. De oude 100 nummer te vervangen door 112. Johan past aan op sjabloon en bezorgt terug een aantal exemplaren. Best de algemene hulpnummers behouden op het overzicht. Ook de buitenlijn vermelden van het Pric.
- Vluchtdeuren** zijn vlot open te maken. Sleutel op deur naar noodtrap buiten nagekeken. Sleutel voor nooddeur op gelijkvloers naar buitenkoer VDAB-werkwinkel is eveneens aanwezig in glazen kastje.
- De **opgestapelde reserve** van materiaal en documenten op de zolderverdieping wordt nagekeken. De zolder werd heel grondig opgeruimd en heel wat onnodig materiaal is reeds verdwenen.
- Zorgen voor **plattegrond van het gebouw**. Goed zichtbaar hangen voor brandweer en andere hulpdiensten.
- Voorstel om **branddeken aan te kopen** en in keuken op te hangen (Johan koopt aan).
- De **brandblussers** worden nagekeken. Deze werden recent nog nagekeken door de firma en zij zijn geldig tot januari 2014.

De oefening werd ingezet door het activeren van een handmatig bediende toeter. De aanwezigen begonnen ordentelijk met de evacuatie. De medewerkers op de bovenverdieping verlieten het gebouw via de noodtrap aan de achterzijde van het gebouw. De groep kwam samen in de tuin. Er werd afgesproken dat in geval van echte noodsituaties men dan samen naar het verzamelpunt aan de overzijde van het gebouw zou stappen op de Veemarkt. Indien dit omwille van brand of andere noodsituaties niet mogelijk zou zijn kan er ook nog een evacuatie gebeuren hetzij via de grote zaal op het gelijkvloers (zijde Werkwinkel), hetzij via de achterzijde van de tuin met toegang tot het Warandepark.

Uit te voeren !

- Extra geluidssignaal aan te kopen voor op bureau Huis Nederlands. Een geluidssignaal blijft dan op gelijkvloers in kantoor Pric (aankoop Johan).
- Aanpassen van de noodnummers (Johan).
- Aankoop van branddeken voor in de keuken (Johan).
- Aanmaken van een indelingsplan van het gebouw en goed zichtbaar hangen aan inkomzijde (Johan).

Verslag evacuatieoefening Vilvoorde onthaalbureau dd 05/12/2012

Aanwezig: medewerkers onthaalbureau, PRIC en OTA Vilvoorde, Johan Bellen en Jo Wouters.

In de loop van de voormiddag van 5 december hadden de medewerkers nog een document gekregen met de noodinstructies. Per verdieping werden afspraken gemaakt wie de evacuatieverantwoordelijken zijn (en er dus voor zorgen dat hun verdieping effectief ontruimd wordt).

Rond 14u 30 werd het alarm van de branddetectiecentrale in Vilvoorde ingeschakeld en begonnen de aanwezigen ordentelijk met de evacuatie.

Om 14 u 35 was iedereen verzameld op het verzamelpunt aan de overkant van de straat. Daarna werd nog even tijd gemaakt om de lessons learned te bespreken en de algemene werking van de branddetectiecentrale te bekijken en trok iedereen terug naar zijn vertrouwde werkplek..

Lessons learned:

-Binnen het team moet goed afgesproken worden wie de hulpdiensten (noodnummer 112) informeert in geval van nood. We kwamen overeen dat dit de taak van de onthaalmedewerker zal zijn die beneden aan de receptie zit.

-Aan de receptie komt ook een aanwezigheidslijst te liggen van de medewerkers die in het regiokantoor werken en die bij de evacuatie wordt meegenomen naar buiten om de controle van de aanwezigen te vergemakkelijken.

-We spreken af dat het ontmoetingspunt bij evacuatie een beetje verder komt te liggen, nl. op het marktplein zelf, zodat, in geval een cursus doorgaat, het niet drummen wordt op de stoep.

-De onthaalmedewerker op het gelijkvloers moet er zich ook van vergewissen dat er niemand meer in de kelder aanwezig is. Hij zal daarom aan de kelderdeur roepen om na te gaan of er iemand aanwezig is.

Verslag evacuatieoefening Halle dd 1 februari 2013

Aanwezig: medewerkers onthaalbureau Halle (Marijke Fierens, Nadine Van Breetwater) , 1 MO-groep (11 personen) onder leiding van Nadine Van Breetwaeter, 1 NT2 lesgroep (10 personen) onder leiding van Rein, en Jo Wouters.

Op vrijdag 1 februari om 13u30 werd een evacuatie-oefening gehouden in het Onthaalbureau van Halle.

De oefening werd ingezet door het activeren van een handmatig bediende toeter. De aanwezigen begonnen ordentelijk met de evacuatie. De cursisten verlieten het gebouw via de zij-ingang. De groep kwam integraal samen aan de overkant van het gebouw tegen de muur. Binnen enkele minuten was iedereen ter plaatse, en werden de aanwezigheidslijsten overlopen (zowel de lijst van de cursisten van de MO als die van de NT2) . Daarna trok iedereen terug naar zijn vertrouwde werkplek.

Lessons learned:

-Binnen het team moet goed afgesproken worden wie de hulpdiensten informeert in geval van nood (Marijke en Pieter).

-De TB'ers krijgen de taak om zeker ook na te kijken of er zich geen mensen bevinden in de toiletten.

Evaluatieformulier

evacuatieoefening

- ✓ **Datum van de oefening:** 24 september 2013

- ✓ **Uur:** 11.15 uur

- ✓ **Brandploeg:**
Evacuatieverantwoordelijke: Liesbeth Costermans
Evacuatiecoördinator: Doris Pijpops
Vaste interventieverantwoordelijke: Monique Bastiaanssen
Mobiele interventieverantwoordelijke: Koen Lycops

- ✓ **EHBO:**
Christine Smets
Evy Vandevyvere

- ✓ **Extra personen:**
Waarnemer: /
Variabele interventieverantwoordelijke: Lut Freson

- ✓ **Type van de oefening:** Aangekondigd (weeknummer was bekend)

- ✓ **Plaats van de brandhaard:** In het schoolgebouw, exacte plaats niet gekend

- ✓ **Betrokken slachtoffers:**
Aantal volwassenen:
Aantal kinderen:

Soorten verwondingen:

- ✓ **Tijdschema:**
Aanzetten brandalarm: 11.15 uur
Totale evacuatie tijd: 2 minuten 13 seconden

✓ **Opmerkingen:**

- Het evacueren verliep vlot en zonder chaos.
- Iedereen kende zijn lokaalnummer.
- Op het meldpunt verliep alles vlot en geordend.
- Alle branddeuren (binnendeuren) waren dicht.
- Alle deuren van de nooduitgangen waren dicht.
- Alle ramen en deuren van gebruikte lokalen waren dicht.
- De ramen van het lokaal van de godsdienstjuf die op dinsdag niet in haar lokaal komt, stonden gekiept open.
- De ramen van de toiletten stonden ook gekiept open, doch is het niet de bedoeling om deze ramen te sluiten want dan komt het efficiënt en snel evacueren in het gedrang.
- Alle personeelsleden en kinderen waren zeer goed op de hoogte van de procedure van evacueren.

✓ **Werking v/h crisiscentrum:**

Het crisiscentrum werd vlot geïnstalleerd, al het nodige materiaal is aanwezig.

✓ **Werking v/d interventieploeg:**

Zeer vlot, iedereen kende zijn taak.

Organisatorisch/informatief:

Zowel de reguliere als de alternatieve uitgangen werden gebruikt.

Technisch/infrastructuur:

Het alarm is goed hoorbaar, in de turnzaal is het alarm niet hoorbaar maar daar is een oplossing voor gezocht zodat ook daar de mensen gealarmeerd worden.

De bereikbaarheid van de blusmiddelen is in orde.

Acties/Werkpunten:

-De variabele interventieverantwoordelijke wist niet goed wat van haar verwacht werd, dit zal op de PV nog eens opgefrist worden voor alle personeelsleden want iedereen kan immers aangeduid worden om deze taak op zich te nemen.

-Aangezien deze oefening zowel voor brandploeg, leerkrachten als leerlingen zeer vlot is verlopen, zal er de 2^e trimester een brandoefening gebeuren met een verhoogde moeilijkheidsgraad met eventueel gekwetsten of een aangeduide brandhaard waardoor van de evacuatieroute moet afgeweken worden.

Evacuatieoefening Elishout SVV, PPK 'Pamel' en IRP
Pamel-Hoofdgebouw
Checklist ter evaluatie van een oefening

Algemeen

Datum van de oefening: vrijdag 13/09/2013

Tijdsverloop: 9.00 uur – 9.07 uur

Begin: Er wordt een evacuatiealarm gegeven op de alarmcentrale

Einde: Na nazicht aanwezig wordt de oefening afgeblazen

Beschrijving van de situatie

De oefening werd niet aangekondigd bij het personeel; de teeltleiders en de verantwoordelijke van de provincie waren wel op de hoogte. ESVV, IRP, Pajottenland+ en PPK namen deel aan de oefening.

Algemene beschrijving van het verloop van de evacuatieoefening

1. Waarschuwingsfase: NVT
2. Alarmfase
Werden de richtlijnen nageleefd: **Ja** Nee
3. Het verloop van de evacuatie
Verloop van de evacuatie:
 Ordelijk/kalm: **Ja** Nee
 In stilte: **Ja** Nee
4. De verzamelplaats
 Werd de verzamelplaats door iedereen vlot bereikt? **Ja** **Nee**
 Verliep de aanwezigheidscontrole vlot: **Ja** Nee
5. Opvang van de brandweer: NVT

Te controleren items na de oefening

- Was het signaal overal hoorbaar? **Ja** Nee NVT
- Werden alle voorziene stappen in de procedure uitgevoerd? **Ja** Nee NVT
De grote poort links van het hoofdgebouw werd opengezet.
Dit is een actie voor de provincie.
De brandweer kan steeds een ingang nemen rechts van het hoofdgebouw.
- Werd de brandweer gealarmeerd? Op welke manier? **Ja** **Nee** NVT
- Waren de evacuatiewegen volledig vrij en goed zichtbaar? **Ja** Nee NVT
- Werden de correcte, afgesproken vluchtwegen gebruikt? **Ja** **Nee** NVT
De leerlingen die van boven kwamen namen de verkeerde uitgang,
de leerkracht toonde de juiste weg. Uit de oefening blijkt dat hier

een bijsturing nodig is. Er wordt een voorstel geformuleerd

- | | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| • Werkte de noodverlichting overal? | Ja | Nee | NVT |
| • Reageerden alle personeelsleden correct op het alarmsignaal?
De conciërge was in verlof maar melde zich om 9.05 uur in het gebouw. | Ja | Nee | NVT |
| • Waren er personeelsleden/cliënten die toch hun spullen meenamen? | Ja | Nee | NVT |
| • Waren er personen/groepen die niet ontruimden? | Ja | Nee | NVT |
| • Waren er mindervaliden, zieken of gekwetste personen aanwezig? | Ja | Nee | NVT |
| • Waren er personeelsleden/bezoekers in paniek? | Ja | Nee | NVT |
| • Waren er branddeuren geblokkeerd in open stand? | Ja | Nee | NVT |
| • Werden de uitgangen door iedereen gemakkelijk gevonden
(voldoende signalisatie, ...)? | Ja | Nee | NVT |
| • Zijn er personen gevallen, op een andere manier in de problemen
gekomen? | Ja | Nee | NVT |
| • Waren alle ramen en deuren gesloten?
De ramen zijn moeilijk te sluiten dmv een stok met haakje. | Ja | Nee | NVT |
| • Waren er bepaalde problemen bij het bereiken van de verzamel-
plaats?
De leerlingen die van de verdieping komen gingen door de loods
naar de verzamelplaats. | Ja | Nee | NVT |
| • Was elke betrokken werknemer aanwezig op de verzamelplaatsen? | Ja | Nee | NVT |
| • Werde de rapportering aan de algemeen coördinator / telling
probleemloos uitgevoerd? | Ja | Nee | NVT |
| • Verliep de communicatie in het algemeen vlot? | Ja | Nee | NVT |

Bijkomende opmerkingen / suggesties

- Wanneer er een vergadering doorgaat in de zaal van het PPK op de 1^{ste} verdieping is enkel het provinciepersoneel op de hoogte. De medewerkers van het PPK nemen dus ook alle maatregelen naar evacuatie, openen branddeuren, ... bij dergelijke vergaderingen of manifestaties.
- Bij alarm doet de evacuatieleider van ESVV, IRP en PPK een rondgang doorheen het gebouw. Is niet gebeurd door evacuatieleider IRP.
- Branddeur boven trappenhuis kant vestiaires ESVV ging niet automatisch dicht. Ze werd manueel dichtgetrokken maar veel niet in slot.
- Branddeur refter personeel ESVV naar garage veel niet in slot.
- Personeel IRP stond op de verzamelplaats. Leerkrachten en leerlingen waren bij de controlerondgang nog in vestiaire. Zij wisten niet wat te doen en waar te verzamelen.
- Onduidelijkheid rond 2 verzamelplaatsen. Te bespreken met preventiediensten. Een verzamelplaats zou beter verplaatst worden.

Besluit

De evacuatieoefening is vlot verlopen.

Verslag opgemaakt door Yves Hendrickx (PPK) en Luc Smets (ESVV)

Verslag evacuatieoefening Ladeuze- Leuven dd 7/10/2013

Aanwezig: medewerkers onthaalbureau Ladeuze, 2 MO-groepen onder leiding van Wim Peeters en Mimi Deploige, Johan Bellen

Op vrijdag 04/10 werd de brandweer van Leuven reeds geïnformeerd over de op til zijnde oefening via mail (brandweerpreventie@leuven.be). Een kwartiertje voordat de oefening effectief aanving werd een fax gestuurd met de melding dat de oefening om 14u zou beginnen.

Op maandag 7 / 10 om 13u 45 werd het alarm ingeschakeld en begonnen de aanwezigen ordentelijk met de evacuatie. De mensen van sector 3 en 4 fungeren als "sluiters" en gingen na of alle lokalen (inclusief WC's) effectief ontruimd waren. Om 13u 50 was iedereen verzameld op het verzamelpunt op het Ladeuzeplein, en werden de aanwezigheidslijsten overlopen (zowel de lijst van de medewerkers (Inburgering en Huis van het Nederlands) als die van de MO-cursisten). Een van de twee MO-leerkrachten had echter zijn aanwezigheidslijst vergeten mee te brengen, maar verklaarde dat al zijn studenten het pand hadden verlaten en op het verzamelpunt waren aangekomen. Daarna trok iedereen terug naar zijn vertrouwde werkplek en werd de brandweer geïnformeerd dat de oefening voorbij was.

Lessons learned:

-We noteren de naam van onze kuisvrouw ook op de lijst van medewerkers.

Bijlagen:

-faxen brandweer

Opsteller: Lena De Nil		Datum van de oefening: 1/10/2013
Page 1 of 2	Noodplanning	
Onderwerp/Doel:	Jaarlijkse evacuatieoefening	

Algemeen

Aanwezig: Lena De Nil, , Jo Wouters, 1 docent, 13 cursisten

Beschrijving van de situatie:

Tijdens een cursus Maatschappelijke organisatie wordt algemeen alarm gegeven en het is de bedoeling dat iedereen zich rustig naar de verzamelplaats begeeft.

Tijdsverloop:

15u15: Start oefening - alarm wordt geactiveerd

15u16: De hulpdiensten worden opgeroepen

15u16: De klas wordt ontruimd

15u16: een personeelslid gaat na of alle lokalen inderdaad ontruimd zijn

15u17: Iedereen staat buiten op de verzamelplaats en wordt afgemeld

15u18: Einde oefening

Algemene beschrijving van het verloop van de evacuatieoefening

1. Waarschuwingsfase: NVT
2. Alarmfase
Tijdstip van het algemeen alarmsignaal: 15u15
Werden de richtlijnen nageleefd? Ja
3. Het verloop van de evacuatie
Verloop van de evacuatie: Ordelijk / Kalm
4. De verzamelplaats
Werd de verzamelplaats door iedereen vlot bereikt? Ja
Verliep de aanwezigheidscontrole vlot?
Deze werd uitgevoerd met een cursistenlijst en iedereen bleek correct de richtlijnen te hebben gevolgd.
5. Opvang van de brandweer
De brandweer/hulpdiensten zijn 'gebeld' voor de evacuatie. Ok.

Te controleren items na de oefening:

- Was het signaal overal hoorbaar? Ja
Werden alle voorziene stappen in de procedure uitgevoerd? Ja
- Werd de brandweer gealarmeerd? Op welke manier? Telefonisch op 112
- Waren de evacuatiewegen volledig vrij en goed zichtbaar? Ja
- Werden de correcte, afgesproken vluchtwegen gebruikt? Ja
- Werkte de noodverlichting overal? NVT

- Reageerden alle personeelsleden correct op het alarmsignaal? Ja
- Waren er personeelsleden/cliënten die toch hun spullen meenamen? Nee
- Waren er personen/groepen die niet ontruimden? Nee
- Waren er mindervaliden, zieken of gekwetste personen aanwezig? Nee
- Waren er personeelsleden/bezoekers in paniek? Nee

- Waren er branddeuren geblokkeerd in open stand? Er zijn geen brandwerende deuren aanwezig. Werden de uitgangen door iedereen gemakkelijk gevonden (voldoende signalisatie, ...)? Ja
- Zijn er personen gevallen, op een andere manier in de problemen gekomen? Nee
- Waren alle ramen en deuren gesloten? Ja
- Waren er bepaalde problemen bij het bereiken van de verzamelplaats? Nee
- Werde de rapportering aan de algemeen coördinator / telling probleemloos uitgevoerd?
NVT
- Verliep de communicatie in het algemeen vlot? Ja

Bijkomende opmerkingen / suggesties:

NVT

Besluit

Iedereen was geëvacueerd

De evacuatie verliep vlot en correct

Evaluatieformulier

evacuatieoefening

- ✓ **Datum van de oefening:** 11 februari 2014

- ✓ **Uur:** 11.15 uur

- ✓ **Brandploeg:**
Evacuatieverantwoordelijke: Liesbeth Costermans

Evacuatiecoördinator: Doris Pijpops

Vaste interventieverantwoordelijke: Monique Bastiaanssen

Mobiele interventieverantwoordelijke: Koen Lycops

- ✓ **EHBO:**
Christine Smets

Evy Vandevyvere

- ✓ **Extra personen:** Waarnemer: /

Variabele interventieverantwoordelijke: Christine Smets

- ✓ **Type van de oefening:** Onaangekondigd met 1 gekwetste en 1 aangegeven brandhaard (afspraak vorige brandoefening)

- ✓ **Plaats van de brandhaard:** In het schoolgebouw, exacte plaats niet gekend

- ✓ **Betrokken slachtoffers:** Aantal volwassenen:
Aantal kinderen: 1

Soorten verwondingen: been bezeerd door val bij evacuatie

- ✓ **Tijdschema:** Aanzetten brandalarm: 11.15 uur
Totale evacuatie tijd: 1 minuten 17 seconden

✓ **Opmerkingen:**

- Het evacueren verliep vlot en zonder chaos.
- Iedereen kende zijn lokaalnummer.
- Op het meldpunt verliep alles vlot en geordend, de namenlijsten waren niet mee buiten genomen.
- Alle branddeuren (binnendeuren) waren dicht.
- Alle deuren van de nooduitgangen waren dicht, 1 nooduitgang kon niet gebruikt worden omwille van de brandhaard. De leerkrachten namen snel de juiste beslissing om een alternatieve vluchtweg te gebruiken (langs de reguliere trap).
- De deuren van Paula, Christine, koppelokaal, Marlies, Evy (was vrij) en de leraarskamer stonden open.
- Op de eerste verdieping waren alle deuren dicht.
- De ramen van de toiletten en het koppelokaal stonden ook gekiept open, doch is het niet de bedoeling om deze ramen te sluiten want dan komt het efficiënt en snel evacueren in het gedrang.
- In de turnzaal stond er 1 raam op kiep open.
- De ergo moet zorgen dat wanneer zij aanwezig is op school, de 2 deuren van haar lokaal open zijn zodat zij ook de alternatieve vluchtroute kan nemen.
- Alle personeelsleden en kinderen waren zeer goed op de hoogte van de procedure van evacueren.
- De stagiaire logo moet vlotter evacueren en moet niet wachten tot de stagebegeleider volgt die in dit geval een lid van de brandploeg is.
- Slachtoffers die al van in het gebouw bekend zijn, mogen onmiddellijk naar het crisiscentrum gebracht worden en moeten niet eerst naar het meldpunt.
- Het gebruik van de walkietalkies verliep vlot en betekende echt een meerwaarde.
- De EHBO-koffer in het crisiscentrum moet regelmatig gecheckt worden.
- De hesjes moeten bovenop een jas gedragen worden en niet onderin.
- Er moet gewaakt worden dat de variabele interventieverantwoordelijke niet de EHBO'er is want nu was er geen EHBO'er meer om de gekwetste te verzorgen aangezien de andere EHBO'er niet aanwezig was op school op het moment van de oefening.

✓ **Werking v/h crisiscentrum:**

Het crisiscentrum werd vlot geïnstalleerd, al het nodige materiaal is aanwezig.

✓ **Werking v/d interventieploeg:**

Zeer vlot, iedereen kende zijn taak.

Organisatorisch/informatief:

Zowel de reguliere als de alternatieve uitgangen werden gebruikt.

Technisch/infrastructuur:

Het alarm is goed hoorbaar, in de turnzaal is het alarm niet hoorbaar maar daar is een oplossing voor gezocht zodat ook daar de mensen gealarmeerd worden.

De bereikbaarheid van de blusmiddelen is in orde.

Acties/Werkpunten:

-Deuren sluiten!!!!

- Slachtoffers die al van in het gebouw bekend zijn, mogen onmiddellijk naar het crisiscentrum gebracht worden en moeten niet eerst naar het meldpunt.
- Aan de leerlingen duidelijk maken dat wanneer er een gekwetste is in hun klas, deze zo snel mogelijk moet naar buiten gebracht worden i.p.v. eerst uitgebreid vragen te stellen en te willen kijken naar de kwetsuur.
- Namenlijsten mee buiten nemen (Doris).
- De EHBO-koffer in het crisiscentrum moet regelmatig gecheckt worden.
- De hesjes moeten bovenop een jas gedragen worden en niet onderin.
- Er moet gewaakt worden dat de variabele interventieverantwoordelijke niet de EHBO'er is want nu was er geen EHBO'er meer om de gekwetste te verzorgen aangezien de andere EHBO'er niet aanwezig was op school op het moment van de oefening.
- De ergo moet zorgen dat wanneer zij aanwezig is op school, de 2 deuren van haar lokaal open zijn zodat zij ook de alternatieve vluchtroute kan nemen.

Evaluatieformulier evacuatieoefening

- ✓ **Datum van de oefening:** 24 september 2014

- ✓ **Uur:** 10.05 uur

- ✓ **Brandploeg:**
Evacuatieverantwoordelijke: Liesbeth Costermans
Evacuatiecoördinator: Doris Pijpops
Vaste interventieverantwoordelijke: Monique Bastiaanssen
Mobiele interventieverantwoordelijke: Koen Lycops

- ✓ **EHBO:**
Christine Smets
Evy Vandevyvere

- ✓ **Extra personen:**
Waarnemer: Paula Swartenbroek
Variabele interventieverantwoordelijke: Lut Freson

- ✓ **Type van de oefening:** Aangekondigd (weeknummer was bekend)

- ✓ **Plaats van de brandhaard:** In het schoolgebouw, exacte plaats niet gekend

- ✓ **Betrokken slachtoffers:** Aantal volwassenen: 0
Aantal kinderen: 0

Soorten verwondingen: /

- ✓ **Tijdschema:** Aanzetten brandalarm: 10.05 uur
Totale evacuatie tijd: 1 minuut 34 seconden

✓ **Opmerkingen:**

- Het evacueren verliep vlot en zonder chaos.
- Iedereen kende zijn lokaalnummer.
- Op het meldpunt verliep alles vlot en geordend.
- Alle branddeuren (binnendeuren) waren dicht.
- Enkel de nooduitgang boven aan de speelplaatskant stond open.
- Alle ramen waren gesloten, zowel op het gelijkvloers als op de eerste verdieping.
- De deur van het kopielokaal stond open en deze van Doris op een kier.
- De ramen van de toiletten stonden ook gekiept open, doch is het niet de bedoeling om deze ramen te sluiten want dan komt het efficiënt en snel evacueren in het gedrang.
- De evacuatieverantwoordelijke (Liesbeth) vergat de 2 walkie-talkies mee buiten te nemen.
- Het duurde vrij lang voor er een variabele interventieverantwoordelijke was aangeduid, dit betekent dat er mensen zich toegang kunnen verschaffen tot het gebouw langs de Veldbornstraat. Zij kende ook de werking van de walkie-talkie niet.
- De klas van Lieve twijfelde bij het evacueren omdat er 1 kind ontbrak (WC), dit kind werd door Monique in het trappenhuis onderschept.
- Er was een bezoeker (Ricoh) in het gebouw die niet mee geëvacueerd is.
- In de buitentoiletten kan er in principe tijdens de les niemand aanwezig zijn, doch is het belangrijk om ook daar voor alle zekerheid te checken om achtergebleven personen.
- Alle personeelsleden en kinderen waren zeer goed op de hoogte van de procedure van evacueren.

✓ **Werking v/h crisiscentrum:**

Het crisiscentrum werd vlot geïnstalleerd, al het nodige materiaal is aanwezig.

✓ **Werking v/d interventieploeg:**

Zeer vlot, iedereen kende zijn taak.

Organisatorisch/informatief:

Zowel de reguliere als de alternatieve uitgangen werden gebruikt.

Technisch/infrastructuur:

Het alarm is goed hoorbaar, in de turnzaal is het alarm niet hoorbaar maar daar is een oplossing voor gezocht zodat ook daar de mensen gealarmeerd worden.

De bereikbaarheid van de blusmiddelen is in orde.

Acties/Werkpunten:

- De variabele interventieverantwoordelijke moeten sneller aangeduid worden, dit mag ook al "op weg naar" het meldpunt.
- De variabele interventieverantwoordelijke wist niet goed wat van haar verwacht werd, dit zal op de PV nog eens opgefrist worden voor alle personeelsleden want iedereen kan immers aangeduid worden om deze taak op zich te nemen, ook het gebruik van de walkie-talkies.
- Alle walkie-talkies moeten mee buiten genomen worden.
- Het evacuatieplan moet aangepast worden omdat er taken toegevoegd worden: controle van de toiletten buiten (Koen) en controle van het kopielokaal (Monique). De klas van Doris evacueert samen met haar, deze taak zal niet langer aan de beleidsondersteuner toevertrouwd worden.
- Ook bezoekers moeten het gebouw verlaten.

-Leerkrachten nog eens extra brieven dat het gebouw NOOIT opnieuw betreden wordt om naar een ontbrekend kind te zoeken. Ook wachten op een achterblijvend kind dat bv. naar het toilet is, wordt niet gedaan!!!

-Nog eens herhalen: NOODUITGANGEN SLUITEN!!

-Aangezien deze oefening zowel voor brandploeg, leerkrachten als leerlingen zeer vlot is verlopen, zal er het 2^e trimester een brandoefening gebeuren waarbij het alarm wordt opgezet door een leerkracht zonder dat de brandploeg hiervan op de hoogte is.

We merken op dat het sluiten van de klasdeuren ondertussen heel goed nageleefd wordt en dit zo goed als een automatisme is!! Dit is zeer positief!!!!

Hoofdgebouw

Start 9.02

Iedereen buiten 9.05

Positief:

- Leerkrachten roepen IIn terug die verkeerd gaan

Negatief:

- Leerkracht blijft niet in groep bij zijn IIn
- Verzamelen van IIn in groep door Ik.

Aandachtspunt:

Papiertje aanpassen met VERMIST/ systeem ofwel Ik papiertje voorzien of in klaslokaal

Sanitairgebouw

Start 9.46

Einde 9.48

Positief:

- **Waren snel buiten**

Negatief

- **Slenteren naar de verzamelplaats**

Gebouw Kunst

Start 9.32

Einde 9.33

Positief:

- Snelheid

Negatief:

- Raam open en deur open
- Verzamelen van IIn in groep door Ik.

Eerstegraadsgebouw

Start 10.51

Einde 10.53

Positief

- Snelheid

Negatief

- Externe werknemers nog in het gebouw
- Verzamelen van IIn in groep door Ik.

Conclusie:

- Leerkrachten en opvoeders meer initiatief nemen
- Uitdelen van de papiertjes in vraag te stellen
- Sorteren in groepen



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

DE WIJNPERS

Mechelsevest 72 3000 LEUVEN

Telefoon: (016)23 69 51

Fax: (016)23 21 62

Instellingsnummer: 032938



DIENSTMEDEDELING 20141001

Directie

Technisch adviseur coördinator

Preventie coördinator

Educatieve ondersteuning

EVACUATIE 01/10/2014

Na evaluatie van de evacuatie komen we tot volgende besluiten:

- Positief

* De gebouwen werden allen op zeer korte tijd verlaten.

* De lokalen werden bijna allemaal verlaten zoals voorgeschreven. (1 venster en 2 deuren stonden nog open)

- Aandachtspunt

* Het naar de verzamelplaats gaan had iets sneller kunnen gaan.

* Papiertjes voorzien in de klas (Voorstellen: aan de deur, in de schuif lk-tafel), te bekijken door preventiecoördinator. Op deze manier kunnen deze dadelijk afgegeven worden op de verzamelplaats.

- Negatief

* Het ophopen van de leerlingen aan de verzamelplaats en het niet bij elkaar houden van de klas door sommige begeleidende leerkracht.

--> dit laatste is wel heel belangrijk als er echt iets aan de hand is. Daarom vraag ik met aandrang om:

- **Bij de volgende onaangekondigde evacuatie uw klas in groep te laten gaan.**
- **Je klas op de verzamelplaats op overzichtelijke rijen te plaatsen.**
- **Als leerkracht bij je klas te blijven staan.**
- **Indien je geen klas hebt (springuur, opvoeder, ..) je actief mee de leerlingen op de verzamelplaats op rijen helpt zetten.**

Nogmaals de richtlijnen:

Wat te doen in geval van brand, explosie of gasdetectie?

<p>1. 1. Blijf kalm en geef alarm</p> <ul style="list-style-type: none">• Stop onmiddellijk alle werkzaamheden• Druk de meldknop in• Verwittig onmiddellijk de directie of het secretariaat	
<p>1. 2. Verlaat samen de gebouwen</p> <ul style="list-style-type: none">• Sluit alle ramen, deuren, kasten, ...• Schakel alle apparaten en machines uit• Laat de verlichting branden• Laat persoonlijke eigendommen achter• Verlaat het lokaal• Gebruik geen lift• Bij rookontwikkeling het hoofd zo dicht mogelijk bij de grond houden• Indien de weg versperd is, neem een andere vluchtweg• Verlaat in alle kalmte het gebouw	
<p>1. 3. Ga naar de verzamelplaats</p> <ul style="list-style-type: none">• Stel je op per klas• Geef de gegevens door aan de evacuatieverantwoordelijke• Keer nooit terug zonder toestemming van de directie, de hulpdiensten en/of de overheid	<p>Verzamelplaats: Fruitaanplanting onder gebouw kunst</p>

Met vriendelijke groeten,

Bart Van den Bosch

140506 Domein Kessel-Lo jaarlijkse evacuatie-oefening.txt
Van: Filip Vandekeybus
Verzonden: maandag 24 november 2014 12:58
Aan: Wenke Devriese
Onderwerp: FW: Domein Kessel-Lo: jaarlijkse evacuatie-oefening

Van: Oswald Debelder
Verzonden: dinsdag 6 mei 2014 9:43
Aan: idpb
Onderwerp: Domein Kessel-Lo: jaarlijkse evacuatie-oefening

Beste collega's,

De jaarlijks verplichte brandevacuatie-oefening van het hoofdgebouw van het provinciedomein Kessel-Lo, voor monumentenwacht en domeinpersoneel, is goed verlopen.

Mvg

Oswald Debelder,
domeinbeheerder

20120529 Domein Kessel-Lo melding evacuatie-oefening.txt
Van: Filip Vandekeybus
Verzonden: maandag 24 november 2014 12:56
Aan: Wenke Devriese
Onderwerp: FW: Domein Kessel-Lo: melding evacuatie-oefening

Van: Oswald Debelder
Verzonden: dinsdag 29 mei 2012 9:53
Aan: idpb
CC: marleen.reynders@monumentenwachtvlaamsbrabant.be
Onderwerp: Domein Kessel-Lo: melding evacuatie-oefening

Beste,

Op 29 mei 2012 vond de jaarlijkse evacuatie-oefening plaats van het administratief gebouw van het provinciedomein Kessel-Lo.

De evacuatie is volgens de opgestelde procedure vlot verlopen.

mvg.

Oswald Debelder,
domeinbeheerder

20130507 Domein Kessel-Lo jaarlijkse brandevacuatie-oefening.txt
Van: Filip Vandekeybus
Verzonden: maandag 24 november 2014 12:58
Aan: Wenke Devriese
Onderwerp: FW: Domein Kessel-Lo: jaarlijkse brandevacuatie-oefening

Van: Oswald Debelder
Verzonden: dinsdag 7 mei 2013 10:53
Aan: idpb
Onderwerp: Domein Kessel-Lo: jaarlijkse brandevacuatie-oefening

Beste,

De jaarlijkse brandevacuatie-oefening van het hoofdgebouw (Gemeenteplein 5) heeft plaats gevonden op 7 mei 2013 en is vlot verlopen.

Mvg

Oswald

**Verslag noodplanoefening
provinciedomein Huizingen
19 juli 2012**



Deelnemers oefening: Redders en wachters

Observatie oefening: Marc Van Acker, Bram Van Acker, Flor Bosmans, Wenke Devriese,
Walter Zelderloo (gedeputeerde)

Omschrijving oefening

Buiten Peter zijn er geen redders, wachters of ander personeel op de hoogte dat er een oefening zal doorgaan.

Scenario

Er zijn twee aparte oefeningen voorbereid omdat het Rode Kruis dit jaar niet beschikbaar was.

Oefening 1

De redders van dienst worden op het bureel geroepen. Ze krijgen een mededeling die niets met de oefening te maken heeft. Wanneer ze terug naar het zwembad komen, krijgen ze van een Flor te horen dat er een kind vermist is.

Oefening 2

In de garage is een medewerker ernstig gewond geraakt aan de arm en twee benen bij het gebruik van een machine.

Tijdsverloop

Oefening 1

14u13: Flor roept alle redders op om naar een vermist kind te zoeken.

Bijna onmiddellijk staan de 6 redders verdeeld rond het zwembad om het vermiste kind te vinden.

Door de slechte weersomstandigheden zijn er maar een tiental personen in het zwembad. Het zwembad wordt niet ontruimd.

14u15: Het vermiste kind (pop) is gevonden in het zwembad

14u16: Het vermiste kind wordt uit het water gehaald en er wordt gestart met reanimatie door 2 redders.

Ondertussen zijn twee andere redders de AED en zuurstoffles gaan halen.

De overige redders houden verder toezicht over het bad.

14u18: De redders met AED en zuurstoffles komen toe en de reanimatie gaat hiermee verder

Er wordt regelmatig afgewisseld tussen de redders

14u22: Einde oefening.

Oefening 2

14u33: De wachters worden opgeroepen voor een gewonde in de garage

14u34: De eerste wachter komt toe per fiets, gevolgd door twee wachters in elektrisch wagentje met het EHBO-materiaal

14u35: De hulpdiensten worden verwittigd

De wachters beginnen met de verzorging van het slachtoffer

Er wordt beslist om het slachtoffer niet te verplaatsen maar de ambulance af te wachten.

14u40: Einde oefening.

Nabespreking

Dit gebeurt met de deelnemers en observatoren van de oefening

De belangrijkste punten:

Oefening 1

– Ook dit jaar is het slachtoffer heel vlug gevonden.

Bij het ontruimen van het zwembad bij normaal sluitingsuur wordt er veel aandacht besteed aan het nakijken van het zwembad. De redders kennen de gevaarlijke plaatsen.

-- Reanimatie

De redders zijn blijven reanimeren, met een goede beurtrol.

De plaats waar het slachtoffer neergelegd is, was niet de meest ideale, maar dit had geen effect op de reanimatie. Een ruimere plaats had wat meer comfort gegeven aan de redders.

Oefening 2

-- Communicatie

Er werd goed aangegeven aan het slachtoffer wat er ging gebeuren. Een goede communicatie met het slachtoffer is belangrijk om het slachtoffer rustiger te houden

-- EHBO koffer

In de mobiele EHBO-koffer moeten er meer drukverbanden voorzien worden. Dit werkt gemakkelijker dan geïmproviseerde drukverbanden.

Besluit

Het was duidelijk dat iedereen op de hoogte was van de taken die van hen in noodsituaties worden verwacht. Deze oefening is vlot verlopen en we kunnen ze beschouwen als geslaagd.

opgemaakt door : Wenke Devriese
datum : 30 juli 2012
bijlage(n) : /
distributie : Marc Van Acker, Bram Van Acker en Flor Bosmans

**Verslag noodplanoefening
PD Huizingen
5 juni 2013**



Deelnemers oefening: Wachters, simulant, redders, Rode Kruis, personeel algemeen

Observatie oefening: Sarah Staut, Bram Van Acker, Flor Bosmans, Peter Vanderhaegen, Wenke Devriese

Algemeen

Verschillende personeelsleden zijn op de hoogte van de oefeningen.

Oefening 1: Personen in het water van de kasteelvijver

Scenario

Een domeinbezoeker (simulant) zit samen met zijn kind (pop) in een bootje in de kasteelvijver. Het bootje kantelt om en het kind is onvindbaar.

Tijdsverloop

- 13u20: Een bootje kantelt om in de kasteelvijver
- 13u21: De verantwoordelijke van de bootjesverhuur meldt via het radio-systeem dat er 'een ongeval' gebeurd is. De melding dat er een bootje is omgekanteld wordt niet doorgegeven, wel dat er een kind vermist is.
De wachters starten met de noodprocedures
- 13u22: Flor (verantwoordelijke zwembad) wordt opgeroepen.
Hij roept twee redders vanuit het zwembad naar de kasteelvijver. Ze moeten (in looppas) de AED- en zuurstofkoffer meebrengen.
- 13u24: Twee wachters benaderen het slachtoffer in het water per bootje.
- 13u25: Een wachter springt in het water om het kind te zoeken. De andere wachter helpt het slachtoffer in hun bootje en brengt deze naar de kant
- 13u26: Het kind wordt gevonden en naar de kant gebracht
- 13u27: Bram (verantwoordelijke veiligheid) wordt op de hoogte gebracht van het ongeval
- 13u28: Twee redders komen toe en starten met de evaluatie van het slachtoffer.
Er wordt gevraagd om de hulpdiensten op te roepen. Ze starten met de reanimatie (hartmassage en zuurstof).
- 13u29: De hulpdiensten worden opgeroepen
- 13u30: Het slachtoffer wordt van het kind weggeleid om de reanimatie niet te verstoren
- 13u38: De ambulance en MUG geraken vlot ter plaatse
- 13u42: Aan de wachters wordt door de kassier een vraag gesteld die niet met de noodsituatie te maken heeft
- 13u43: Het kind wordt in de ambulance gelegd die door de wachters naar beneden begeleid wordt.
Einde oefening

Oefening 2: Verdwijning kind

Scenario

In het zwembad komt een melding binnen dat er een kind vermist is.

Tijdsverloop

- 14u07: Bij de redders komt een melding binnen dat er een kind vermist is.
- 14u08: Aan de kassierster wordt doorgegeven om de boodschap dat iedereen uit het water moet om te roepen. Dit gebeurt in verschillende talen.
De redders beginnen direct met het zoeken van het kind in het water

- 14u09: Het kind wordt gevonden en uit het water gehaald
De AED- en zuurstofkoffer worden gebracht en de reanimatie begint
- 14u10: Hulpdiensten worden opgeroepen
De poort achteraan het zwembad wordt open gezet
- 14u17: Een ambulance komt op het domein toe en wordt door een wachter begeleid
- 14u19: De MUG komt op het domein toe. Er is geen wachter om hem te begeleiden
- 14u20: De ambulance komt achteraan het zwembad toe
- 14u21: De MUG komt vooraan het zwembad toe. Deze wordt naar achteraan gestuurd
- 14u24: Het kind wordt in de ambulance gelegd die door de wachter naar beneden begeleid wordt.
Einde oefening

Nabespreking

Dit gebeurt met de deelnemers en observatoren van de oefening

Aandachtspunten:

- Het doorgeven van de aard van het ongeval en de plaats is heel belangrijk. Dit moet steeds nauwkeurig gebeuren.
- Oproep van de hulpdiensten: Dit is in elke situatie anders, maar bij het niet onmiddellijk vinden van een persoon in het water moet dit veel sneller gebeuren (oef 1).
- Langs de wegen in het domein liggen rotsblokken die het draaien met een ambulance bemoeilijken.
- Wanneer de hulpdiensten opgeroepen worden moet nagekeken worden of de wegen naar de plaats van het ongeval vrij zijn. Het is immers mogelijk dat de trein of een ander voertuig de toegangswegen versperren.
- Boodschappen die niet met de noodsituatie te maken hebben moeten afgeblokt worden voor de wachters. Dit moet zeker meegedeeld worden aan de kassiers.
- Om misverstanden te vermijden over wie deelneemt aan de oefening kunnen de observatoren best in gewone stadskledij gekleed zijn.
- Er moet nagegaan worden of de loper-sleutels van de wachters waterbestendig zijn. Mogelijk hebben ze in een noodsituatie geen tijd om hun zakken leeg te maken.

Besluit

Het was duidelijk dat iedereen op de hoogte was van de taken die van hen in noodsituaties worden verwacht. Deze oefeningen zijn vlot verlopen en kunnen als geslaagd beschouwd worden.

opgemaakt door : Wenke Devriese
datum : 6 juni2013
bijlage(n) : /
distributie : Sarah Staut, Bram Van Acker en Flor Bosmans

**Verslag noodplanoefening
PIVO
2 oktober 2012**



Deelnemers oefening: Alle personeelsleden en bezoekers van het PIVO

Observatie oefening: Wenke Devriese (verslag)

Algemeen

Er is een algemene stroompanne op het net door een kortsluiting in het onderverdeelsstation Breughel in Dilbeek.

Deze panne wordt aangegrepen om het noodplan van het PIVO in te oefenen.

Scenario oefening

Bij een algemene stroompanne moet het algemeen brand- en evacuatiealarm afgaan. Iedereen moet zich naar buiten begeven.

Tijdsverloop

09u00: De stroom valt uit in alle gebouwen op de campus.

Het algemeen alarm gaat af in gebouw 69.

Iedereen in gebouw 69 begint met de evacuatie naar het verzamelpunt

Ook de andere gebouwen evacueren

De gebouwen worden nagekeken door de evacuatieleiders

09u02: Op de verzamelplaats wordt nagegaan wie er aanwezig is

09u04: Er komt een melding dat er in de gebouwen geen vuurhaard gevonden is

09u05: Iedereen mag terug naar binnen

Einde oefening

Nabespreking

Er wordt kort teruggekomen op de oefening op het intern werkoverleg veiligheid. De oefening is goed verlopen. Er staan wel nog opmerkingen open van vorige oefening (o.a. aankoop fluo-vestjes en extra zender).

Besluit

Het was duidelijk dat iedereen op de hoogte was van de taken die van hen in noodsituaties worden verwacht. Deze oefening is vlot verlopen en kunnen ze als geslaagd beschouwen.

RE Verslagen evacuatieoefeningen de wijnpers 2013.txt
Van: Bart Van den Bosch
Verzonden: donderdag 20 november 2014 19:57
Aan: Wenke Devriese
CC: Luc Smeyers
Onderwerp: RE: Verslagen evacuatieoefeningen
Bijlagen: verslag brandoefening 21_10_2011.doc

Verslag brandoefening 2012

zie bijlage 21/10/2011

Schooljaar 2013

Afzender:
Smeyers Luc
Ontvangers:
Van den Bosch Bart, Lambert Lut
Onderwerp:
Brandoefening
Datum:
2013-11-04 12:49

Opmerkingen evacuatieoefening

- Kunstgebouw: verliep vlot, slechts 2 klassen !
- Hoofdgebouw: verliep niet vlot => verstoppingen op de weg naar de verzamelplaats, 9min32".
- CV-San gebouw: verliep vlot. + BW gebouw: opstoppingen in gangen en aan nood trap, 10min.

NB: er worden persoonlijke spullen meegenomen zoals handtassen en boekentassen. Leerkrachten hebben onvoldoende plaats om de klassen in rijen te zetten per klas, ziet er erg chaotisch en onoverzichtelijk uit, leerkrachten komen samen tussen de leerlingen aan, het is moeilijk om iedereen terug te vinden. Misschien is een oplossing aan de overzijde van de straat te gaan en daar de leerlingen per klas in rijen te zetten.

Groeten
Luc Smeyers

Huidig jaar zie vorige mail.

Bart Van den Bosch

Technisch Adviseur Coördinator

De Wijnpers
Mechelsevest 72
3000 Leuven
Tel: 016 23 69 51 Fax: 016 23 21 62
GSM: 0479 793372

www.dewijnpers.be

Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility

Van: Wenke Devriese
Verzonden: woensdag 19 november 2014 10:53
Aan: Bart Van den Bosch
Onderwerp: Verslagen evacuatieoefeningen

RE Verslagen evacuatieoefeningen de wijnpers 2013.txt

Dag Bart,

Ik moet een overzicht maken van de evacuatieoefeningen van 2012 tot nu. Jullie hebben pas een oefening gedaan op 1/10/2014 maar zijn er daarvoor nog andere oefeningen geweest?

Is het mogelijk om hiervan het verslag te ontvangen tegen vrijdag?

Moesten er nog vragen zijn laat je het maar weten.

Mvg,
Wenke

wenke Devriese
Preventieadviseur
Provincie Vlaams-Brabant
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
PIVO
Poverstraat 75 - 1731 Asse
Tel: 02-454 82 86 - Gsm: 0473-99 32 22
Fax: 02-456 89 21
www.vlaamsbrabant.be

PROVINCIEHUIS VLAAMS - BRABANT

BRAND- EN EVACUATIEOEFENING Donderdag 28 juni 2012

A. Algemene doelstelling

Evacuatie toren- en langsgebouw met evaluatie:

- reactietijd interne brandploeg
- evacuatie tijd
- opvolging afspraken looper-sluiters
- gebruik evacuatielijsten
- functionering brandcentrale.

De interne brandploeg kreeg een opfrissing van het gebruik van blusmiddelen. Aansluitend werd op een andere datum een praktische oefening georganiseerd. De communicatie van de alarmen naar het interventieteam gebeurt nog via de mailbox en de gsm's. Er werd een prijsofferte gevraagd voor een systeem om de berichten via gsm vlotter te beheren en door te sturen. Het online communicatieplatform Inoxus is ondertussen aangekocht. Dit systeem is echter nog niet operationeel. De koppeling zal worden voorbereid.

Bij een incident in april bleken de nooddeuren niet correct te worden aangestuurd via de brandcentrale. Het vervangen van relais door een ander type gaf de omgekeerde puls waardoor de deuren vergrendelden in plaats van te ontsluiten. Relais werden vervangen door Honeywell, de programmering werd door hen aangepast en via het activeren van het brandalarm werd het functioneren van de nooddeuren getest.

In de loop van het voorbije jaar werden twee algemene opleidingen georganiseerd voor de medewerkers gehuisvest in het provinciehuis. Tijdens deze opleidingen werden de procedures toegelicht en kregen de medewerkers uitleg over de beschikbare blusmiddelen. Er werd onder meer aandacht gevraagd voor het vrij houden van doorgangen.

Bedoeling van deze oefening was operationeel inzicht verwerven, aandachtspunten detecteren en in dit geval de werking van de brandcentrale testen (specifiek nooddeuren en sirenes).

Bij de vorige oefening bleek dat het uitvoeren van een doorgedreven controle van de technische installatie aansluitend op de evacuatieoefening efficiënt was. De oefening focuste daarom op de evacuatie zelf en op de vaststellingen tijdens het verloop.

De doorgedreven controle van de technische installaties wordt op een andere datum georganiseerd o.a. van:

1. Branddeuren (alle types) / compartimenten;
2. Liften (interne / externe liften) + liftsasdeuren;
3. Rookgordijnen (niveau +1, niveau -1 en niveau -2);
4. Nooddeuren (alle verdiepingen, gelijkvloers, niveau -1 en -2);
5. Toegangscontrole: alle deuren die met badge bediend moeten worden;
6. Brandkleppen (ventilatie);
7. Verwarmingsinstallatie;
8. Ventilatiegroepen.

De informatie die de sluiters registreren in hun checklist zou behandeld en opgevolgd worden in overleg met de onderhoudsfirma van het branddetectiesysteem. Extra aandacht zal besteed worden aan de

parkings op -1 en -2, de nooduitgangen op nul en er zal gecontroleerd worden of de liften in noodstand komen.

Er werd een herinnering verstuurd voor het actualiseren van de evacuatielijsten en van de documenten in de houders. De technische ploeg controleerde of de bordjes en de vestjes aanwezig waren. Ontbrekende verzamelborden, vestjes en documenten werden aangevuld.

De interventieploeg kreeg eigen vestjes. Indien ze een alarm ontvangen als ze op hun werkpost zijn, kunnen ze dat vestje aantrekken en zijn ze al direct herkenbaar.

Er werd een megafoon aangekocht die nu permanent bij de ontvangstbalie ligt. Dit is nodig om instructies te geven indien de personeelsleden door de interventieploeg verder weg van het gebouw moeten geleid worden. Tijdens vorige oefeningen werd al eens een megafoon uitgeleend van de uitleendienst. Om over het toestel te beschikken bij incidenten is het echter nodig om er zelf een te hebben.

B. Verloop van de oefening

1. Vorbereiding

De brandweer werd verwittigd van het tijdstip waarop de oefening zou plaatsvinden evenals de preventieadviseurs van de provincie en van de federale overheid.

2. Situatie

- Lokalisatie brandhaard: toren niveau 0, lokaal EHBO.

3. Eerste brandalarm

- Tijdstip start (Spoor 95): 14u 36' 00"
- Alarmeringsmiddelen:
 - o activering branddruktoets via sleutel 14u 36' 40"
 - o beheerssysteem detecteert storing (automatische melding storing) 14u 36' 44"

Date Time 28/06/2012 14:36:46

Information:

BrandALARM No Descriptor ALARM 6 BRAND 28-Jun-12 14:36:44
mail 14:37 gsm 14:38:51

Tekstboodschap betekent:

Storing van het systeem in zone 6

- o beheerssysteem detecteert brandmelding (automatische brandmelding) 14u 36' 47"

Date Time 28/06/2012 14:36:47

Information:

Centr1L3M15 0 DK SPOOR 95 LAAGBOUW GELIJKVLOERS FIRE 6 Fire 28-
Jun-12 14:36:45
mail 14:37 gsm 14:45:13

Tekstboodschap betekent:

Brandalarm (FIRE) op niveau 0, brandmeldingsdrukknop DK geactiveerd nabij Spoor 95

- **Brandploeg**: aankomst
 - **Eerste teamlid** (exclusief initiatiefnemers):

- 2' na eerste melding 14u 39'
- Tweede teamlid: na 3' 14u 40'
- Twaalfde teamlid: na 14' 10u 51'

In totaal waren 12 leden van het brandteam aanwezig naast de medewerkers van de dienst facilitair beheer.

Actie	Tijd	Opmerking
Activeren noodknop	14:36:46	
Signaal gsm	14:38:51	CK
Signaal mail	14:37	CK
1° lid interventieploeg	14:39	excl FAC
2° lid interventieploeg	14:40	
3° lid interventieploeg	14:40	
4° lid interventieploeg	14:41	
5° lid interventieploeg	14:42	
6° lid interventieploeg	14:42	
7° lid interventieploeg	14:43	7 blusapparaten
8° lid interventieploeg	14:43	
9° lid interventieploeg	14:43	
10° lid interventieploeg	14:47	
11° lid interventieploeg	10:51	
12° lid interventieploeg	10:51	8 blusapparaten
Activeren 2° noodknop	14:44:47	
Signaal gsm	14:53:12	
Signaal mail	14:45	
Activeren sirene	stopgezet	5 min
Ontruimen rolstoelgebruiker	niet nodig	Loc 8.2 Tel 7331
Alle lijsten opgehaald	niet nodig	
Controle	niet nodig	
Vrijgeven gebouw	14:59	

4. Tweede brandalarm

- Tijdstip start (Balie rechts ontvangsthal): 14u 44' 00"
- Alarmeringsmiddelen:
 - o activering branddruktoets via sleutel 14u 44' 40"
 - o beheerssysteem detecteert brandmelding (automatische brandmelding) 14u 44' 48"

Date Time 28/06/2012 14:44:48

Information:

Centr1L3M05 0 DK BALIE R KANTOORRUIMTE TOREN GLV FIRE 6 Fire 28-

Jun-12 14:44:47

14:45 14:53:12

Tekstboodschap betekent:

Brandalarm (FIRE) op niveau 0, brandmeldingsdrukknop DK geactiveerd nabij Balie rechts

5. Reset systeem

Date Time 28/06/2012 14:52:27

Information:

Centr1L3M15 0 DK SPOOR 95 LAAGBOUW GELIJKVLOERS FIRE 6 SYSTEM RESET
28-Jun-12 14:52:25
14:52

6. Evacuatie

De sirenes werden niet geactiveerd.

- GROENE VLAG 14 u 59'

C. Bespreking evacuatieoefening

1. Weersomstandigheden

De temperaturen waren eerder mild.

2. Brandteam

De eerst aangekomen leden gingen onmiddellijk over tot verkenning van het lokaal. Twee leden hadden een blusapparaat bij. De leden waren snel ter plaatse en reageerden correct. De opkomst van de leden was ook zeer hoog. In totaal waren er meer dan twaalf leden exclusief de medewerkers van facilitair beheer. In totaal werden ook acht blusapparaten meegebracht. Een paar leden reageerden op het bericht via mail. Zij hadden hun melding via gsm nog niet ontvangen toen zij al ter plaatse waren. De drie laatst toegekomen leden reageerden op de herhaling van de melding.

3. Verzamelpunten

De toegang (hoofdingang) tot het gebouw werd afgesloten vanaf het afgaan van de prealarmen. De personen die zich op de gelijkvloerse verdieping bevonden in het provinciehuis werden geëvacueerd.

4. Bemerkingen

De sirenes werden niet geactiveerd omdat de nooddeuren tijdens het prealarm vergrendeld waren door de brandcentrale. Omdat er geen zekerheid was over het feit of ze zouden ontgrendelen tijdens het activeren van de sirenes, werd de oefening stopgezet.

D. Brandbeveiligingsinstallatie

1. Branddeuren

a) Gelijkvloerse verdieping:

Branddeur tussen langsgebouw en inkomhal was gesloten.

2. Liften

Positie liften: alle liften gingen in veiligheidsstand (naar gelijkvloers) = OK

3. Rookgordijnen

- Niveau - 2: alle rookgordijnen naar beneden = OK
- Niveau - 1: alle rookgordijnen naar beneden = OK

4. Nooddeuren

- De nooddeuren waren bij het prealarm gesloten in plaats van ontgrendeld: NOK

5. Toegangscontrole

- Gelijkvloerse verdieping (trappen C, D, E, F): alle deuren ontsloten = NOK

6. Brandkleppen

De brandkleppen hebben zich gesloten, doorheen het ganse gebouw (check GBS) = OK.

7. Verwarmingsinstallatie:

Alle verwarmingsketels werden automatisch stilgelegd (check GBS) = OK.

8. Ventilatiegroepen:

Alle ventilatiegroepen werden automatisch stilgelegd (check GBS) = OK.
Ventilatoren trappen A en B: OK.

E. Conclusie

Werking binnen de brandploeg verliep vlot. De leden hebben snel en correct gereageerd. De opkomst was hoog. De alarmen via gsm en zeker de herhalingen komen met vertraging toe. Er is ondertussen een online communicatieplatform besteld. De installatie ervan en de connectie met de brandcentrale zullen worden voorbereid door Honeywell.

Ondanks de interventies van Honeywell werden de nooddeuren niet correct aangestuurd bij het prealarm. De medewerker van Honeywell werd dringend opgeroepen (tijdens zijn verlof). De firma Honeywell heeft ondertussen de brandcentrale nagekeken en het vergrendelen van de nooddeuren gedeactiveerd. Er moeten bijkomende relais geplaatst worden. Dit zal gebeuren bij het volgende onderhoud dat gepland is in augustus.

De instellingen van de brandcentrale bij het activeren van twee detectie-elementen werden opgevraagd.

Voor verslag,

Christiane Klewais
Diensthoofd facilitair beheer

Van
Aan
Datum

Christiane Klewais, diensthoofd facilitair beheer
Marc Collier, provinciegriffier
25/04/2012



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

Incident 24/04/2012

Feiten

Kort voor 10 u werd een gasgeur waargenomen in verschillende administratieve verdiepingen van de toren. Medewerkers verlieten spontaan het gebouw.

Doordat er geen melding gebeurde via het noodnummer of via een noodknop kwam het veiligheidsplan niet automatisch in werking.

De ontvangstmedewerkers stelden vast dat medewerkers het gebouw verlieten omwille van de gasgeur. Ze maanden daarop iedereen aan het gebouw te verlaten en verwittigden de technische ploeg. De evacuatie van de gelijkvloerse verdieping startte al onder begeleiding van de ontvangstmedewerkers. De ontvangstmedewerkers waren dan op de hoogte van het feit dat een technisch medewerker de werken op het dak aan de gaskoeling ging controleren. Daar waren werken gepland. Er werd gewacht op terugkoppeling van de technisch medewerker over de aard van de situatie.

Omdat dit langer duurde dan verwacht werd het evacuatiealarm aan de balie door mij manueel geactiveerd omstreeks 10 u. Heel wat medewerkers hadden het gebouw al verlaten. Een volledige evacuatie was dan ook eenduidiger en veiliger.

Om 10 u 01 gaf het gebouwenbeheersysteem het alarm gasdetectie

Date Time 24/04/2012 10:01:18

Information:

PVBR12AImGas alarm gasdetectie Alarm 6 Gas 24-Apr-12 10:01:01

Dit is de melding van het afsluiten van de gastoevoer door het manueel activeren van het alarm. De gasmaatschappij werd verwittigd. Het volledige gebouw werd geëvacueerd. Tijdens het alarm (sirene) was de communicatie via gsm zeer moeilijk.

Kort daarop melde de technisch medewerker dat de werken uitgevoerd waren op de bovenste verdieping en dat er daar toen geen gaslucht meer waar te nemen was.

Vastgesteld werd dat de nooddeuren langs de oost- en de westkant van het gebouw op 0, +1 en +2 vergrendeld waren, zodat de evacuatie via een andere weg moest gebeuren.

Vastgesteld werd dat aan de zuidoostkant van het gebouw een stelling de vluchtweg vanuit de nooddeur hinderde.

Omstreeks 10 u 15 werd de evacuatie beëindigd nadat de medewerker van de technische ploeg gemeld had dat er geen gevaar was.

Oorzaak

De firma Imtech voerde werkzaamheden uit aan de installatie in de stookplaats op de twaalfde verdieping. Een niet functionerende gasteller voor de gaskoeling moest worden vervangen. Hiervoor moest een leiding worden ontvlucht. Dit gebeurde naar buiten toe om te zorgen dat de gassen niet binnen terecht zouden komen en de gasdetectie zouden activeren. Deze gassen kwamen echter een dertigtal meter verder, over het dak, in het aanzuigstelsel van de luchtvoorrading terecht.

Op die manier kwam zeer sterk verdunde aardgas in de burelen van de toren terecht.

Gas ruikt sterk door de toegevoegde geurstoffen, ook bij ongevaarlijke concentraties. Gas is lichter dan lucht waardoor het eerder de mercaptanen waren die in de ventilatie terecht kwamen. Hierdoor was de geur op de bovenste verdiepingen zeer sterk.

Opvolging

De techniek van de gasmaatschappij was snel ter plaatse en heeft onmiddellijk controles uitgevoerd. Op dat ogenblik waren er geen concentraties van aardgas in de lucht vast te stellen.

De ventilatie werd verhoogd ingesteld.

De firma Honeywell werd verwittigd en keek de instellingen van de brandcentrale dezelfde dag nog na. De aansturing van de nooddeuren verliep niet correct doordat een transformator werd vervangen door een nieuwe met andere instellingen. Daarnaast was het ook nodig om de programmering bij te sturen. Hieraan werd verhopend.

Op 21/05 zullen 's avonds zowel de nooddeuren als de sirenes extra worden getest.

Aan de firma Honeywell werd een voorstel gevraagd voor de upgrade van de brandcentrale. Het voorstel zal worden bekeken samen met informatica.

Een nooddeur kon moeilijk open omdat ze klemde. De nooddeuren zijn te zwaar voor de pivots waarop ze draaien waardoor ze gaan slepen. Ze moeten door een externe firma worden bijgesteld. Dit gebeurt regelmatig, maar dat bijstellen wordt steeds moeilijker op te volgen. Een voorstel werd gevraagd voor het aanpassen van de deuren.

De communicatie verliep niet vlot:

- de melding (medewerker - drukknop - noodnummer) gebeurde niet;
- communicatie naar de balie tijdens het incident: de balie was niet bereikbaar wegens in gesprek;
- tijdens het alarm: door het geluid van de sirene waren gsm's en decten en de gesprekken ermee niet hoorbaar of verstaanbaar;
- door het activeren van het alarm waren de gsm's van de kernploeg bezet door de binnenkomende alarmen van de brandcentrale;
- doordat de interne interventieploeg geen melding ontving, was niet duidelijk of ze zich al dan niet moesten melden.

Het noodplan is nu op intranet eerder bekend als een brandplan, terwijl het van toepassing is op alle noodsituaties dus ook bij gasmelding, explosiegevaar, bommelding en zelfs zware fysieke bedreiging. Met de informatiedienst wordt bekeken om het gebruik van de noodknop in combinatie met het noodnummer onder de aandacht te brengen.

De binnenkomende alarmen via gsm, belemmeren de vlote communicatie. De vroegere decten lieten ook toe om de alarmen alleen te ontvangen als men in huis was. Het toestel gaf bij alarm een luide melding. De alarmen overrulen de instellingen van het toestel zodat het alarm steeds doorkwam. Met informatica wordt de aanpassing van het systeem bekeken.

Op 21/05 is een oefening gepland voor de interventieploeg. Met de lesgever werden de aandachtspunten van het incident van 24/05 overlopen zodat deze meegenomen kunnen worden in de verschillende scenario's. Ook de ontvangstploeg wordt betrokken bij de oefening. Er zal ook verwezen worden naar het feit dat bij explosiegevaar het nodig kan zijn om de medewerkers weg te leiden van het provinciehuis en het provincieplein.

Met de technische ploeg wordt bekeken of het inschakelen van walkietalkies van nut kan zijn.

Er is gepland om met Jef Even en met de opleider het veiligheidsplan door te nemen en indien nodig aan te passen. In ons plan is voorzien dat na een melding de interventieploeg ter plaatse gaat en dan beslist of er geëvacueerd wordt en de brandweer wordt verwittigd. Dit gebeurt om valse alarmen te voorkomen en om als het toch nodig is gericht te kunnen reageren. De opleider is o.a. van oordeel dat we best bij iedere melding evacueren en de brandweer verwittigen. Dit kan echter overlast veroorzaken want er zijn nu toch meerdere automatische meldingen per jaar die geen gevaar opleveren en waarvoor het niet nodig is om te evacueren.

BRAND- EN EVACUATIEOEFENING
Vrijdag 13 september 2013

A. Vorbereiding

Testen

Op donderdag 13/06/2013 werden **testen** uitgevoerd door het technisch team op het **functioneren van de sirenes, nood- en branddeuren en rookgordijnen** bij het initiëren van alarmen. Er werd vastgesteld dat de nooddeuren in bepaalde zones vergrendelden terwijl ze net ontgrendeld dienden te zijn. Vorig jaar tijdens de evacuatieoefening van 22 oktober 2012 functioneerden ze correct.

Honeywell werd gecontacteerd en de **programmering** werd door hen **gecontroleerd en aangepast**.

Volgens de analyse van Honeywell zijn er twee aansturingen voor de deuren:

- sturing 1 (per deur): vergrendelt de deur bij activatie;
- sturing 2 (per verdiep): haalt de spanning van het slot bij activatie hierdoor blijft het slot in zijn huidige status op het moment van activatie. Dit wil zeggen dat als het slot vast is, het dan ook vast blijft na deze sturing.

Deze sturingen interfereerden in bepaalde situaties waardoor onder sommige omstandigheden de werking correct was en in andere niet.

Honeywell bevestigde dat de programmatie aangepast werd zodat dit niet meer kan voorvallen.

Deze aangepaste programmering werd op maandag 20/06/2013 uitvoerig getest.

Testen gecombineerd met oefening voor de interventieploeg op 21/06/13

Medewerkers van Honeywell volgden tijdens de oefening de werking van het gebouwbeheerssysteem en van de meldingen via gsm en mail naar de interventieploeg op.

De scope van de oefening was testen uit te voeren samen met de interventieploeg. Bij deze oefening werd een stil alarm gegeven en de werking van alle sirenes, nood- en branddeuren en rookgordijnen werd gecontroleerd.

Het doorsturen van berichten naar de leden van de interventieploeg werd aangepast zodat ze sneller de boodschap met vermelding van de locatie ontvangen. Het No Descriptor alarm (storing zonder plaatsindicatie) wordt niet meer verstuurd naar de interventieploeg. Ze krijgen nu onmiddellijk het alarm met de plaatsindicatie. Dit kan tijdswinst betekenen.

Maandelijks update evacuatielijsten

Maandelijks werden herinneringen verstuurd voor het actualiseren van de evacuatielijsten en van de documenten in de houders. De technische ploeg controleerde of de bordjes en de vestjes aanwezig waren. Ontbrekende verzamelborden, vestjes en documenten werden aangevuld.

B. Algemene doelstelling evacuatie 13/09/2013

Evacuatie toren- en langsgebouw met evaluatie:

- reactietijd interne brandploeg;
- evacuatielijst;
- opvolging afspraken looper-sluiters;
- gebruik evacuatielijsten;
- functionering brandcentrale en
- functionering communicatiemiddelen.

Bedoeling van deze oefening was na alle aanpassingen en controles de werking van aansturing van de nooddeuren en van het online communicatieplatform eNexus te testen bij een evacuatie. Tijdens deze oefening werd in het bijzonder aandacht besteed aan de reactietijd van de brandploeg, aan het functioneren van de communicatiemiddelen en aan het functioneren van de brandcentrale.

Het uitvoeren van een doorgedreven controle van de technische installatie op een ander moment dan tijdens de evacuatieoefening bleek efficiënter. Deze oefening focuste daarom op de evacuatie zelf en op de vaststellingen tijdens het verloop.

De doorgedreven controle van de technische installaties zal zoals eerder op een andere datum worden georganiseerd o.a. van:

1. Branddeuren (alle types) / compartimenten;
2. Liften (interne / externe liften) + liftsasdeuren;
3. Rookgordijnen (niveau +1, niveau -1 en niveau -2);
4. Nooddeuren (alle verdiepingen, gelijkvloers, niveau -1 en -2);
5. Toegangscontrole: alle deuren die met badge bediend moeten worden;
6. Brandkleppen (ventilatie);
7. Verwarmingsinstallatie;
8. Ventilatiegroepen.

De informatie die de sluiters registreren in hun checklist werd verzameld en zal indien nodig opgevolgd worden in overleg met de onderhoudsfirma van het branddetectiesysteem.

Ook werd aandacht besteed aan de parkings op -1 en -2, de nooduitgangen op nul en werd er gecontroleerd of de liften in noodstand kwamen.

C. Verloop van de oefening 13/09/2013

1. Voorbereiding

Op 9 en 10 september 2013 gingen voorbereidende overlegmomenten door met de bouwverantwoordelijke, de preventieadviseur en de coördinatoren van de technische ploeg en van de ontvangstploeg om het scenario uit te werken en de taken te verdelen. Op 11 september 2013 was er een overlegmoment met de interventieploeg.

De brandweer en de preventieadviseur werden op de hoogte gesteld van het tijdstip waarop de oefening zou plaatsvinden. De uitleendienst werd verwittigd omdat er die dag externe uitleeners werden verwacht.

Om de middagmalen niet in het gedrang te brengen, werd de keuken geïnformeerd.

2. Situatie

- **Lokalisatie brandhaard: Toren 1 Leeszaal Midden Fire 6.**

3. Eerste brandalarm

- Tijdstip voorbereiding **9 u 30' 00"**
- Tijdstip start (leeszaal): **9 u 40' 00"**
- Alarmeringsmiddelen:
 - activering branddetectoren via rook (bus) **9 u 44' 00"**
 - beheerssysteem detecteert brandmelding (automatische brandmelding) **9 u 44' 33"**

Mailberichten

Van: brandcentrale@vlaamsbrabant.be [mailto:brandcentrale@vlaamsbrabant.be]
Verzonden: vrijdag 13 september 2013 9:45

Aan: brandploeg
Onderwerp: Alarm from EBI server

Date Time 13/09/2013 9:44:35

Information:

Centr2L1S18 T1 Det Leeszaal Midden Fire 6 Fire 13-Sep-13 09:44:33

Van: brandcentrale@vlaamsbrabant.be [mailto:brandcentrale@vlaamsbrabant.be]

Verzonden: vrijdag 13 september 2013 9:45

Aan: brandploeg

Onderwerp: Alarm from EBI server

Date Time 13/09/2013 9:44:47

Information:

Centr2L1S17 T1 Det Leeszaal Voor Fire 6 Fire 13-Sep-13 09:44:45

Berichten gsm

Centr2L1S17 T1 Det Leeszaal Voor 9:45

Centr2L1S17 T1 Det Leeszaal Midden 9:46

Tekstboodschappen betekenen:

Brandalarm (**FIRE**) op niveau **T1**, detector geactiveerd nabij **Leeszaal Midden** en bij **Leeszaal Voor**

• **Brandploeg:** aankomst

➤ **Eerste teamlid** (exclusief initiatiefnemers):

1' na eerste melding

9 u 46'

➤ Tweede tot en met zesde teamlid: na 2'

9 u 47'

➤ **Twaalfde teamlid:** na 4'

9 u 49'

In totaal waren 13 leden van het brandteam aanwezig naast de medewerkers van de dienst facilitair beheer.

Actie	Tijd	Timer vanaf activeren	Timer vanaf signaal	Timer vanaf sirene	Opmerking
Activeren detectoren	9:44	0'			
Signaal gsm	9:45 en 9:46	1'	0'		CK
Signaal mail	9:45	1'			CK
1° lid interventieploeg, excl. FAC	9:46	2'20	1'20"		1 blusapparaat
2° lid interventieploeg	9:47	3'	2'		2 blusapparaten
3° lid interventieploeg	9:47	3'	2'		
4° lid interventieploeg	9:47	3'	2'		3 blusapparaten
5° lid interventieploeg	9:47	3'	2'		4 blusapparaten
6° lid interventieploeg	9:47	3'	2'		5 blusapparaten
7° lid interventieploeg	9:48	4'	3'		
8° lid interventieploeg	9:50				
9° lid interventieploeg	9:50				
10° lid interventieploeg	9:50				
11° lid interventieploeg	9:50				
12° lid interventieploeg	9:50				
13° lid interventieploeg	9:50				

Activeren sirene	9:49	5'	4'	0'	
Ontruiming	9:54	10'	9'	5'	
Ontruimen rolstoelgebruiker	9:55	11'	10'	6'	Loc 8.2 Tel 7331 leden van de ploeg gecheckt
Alle lijsten opgehaald	9:59	15'	14'	10'	lijsten werden opgehaald door de interventieploeg
Controle	10:02	16'	15'	11'	geen vermisten
Einde sirene	9:54	10'	9'	5'	sirene heeft 5 min gegaan
Vrijgeven gebouw	10:02	16'	15'		

4. Evacuatie

In de bibliotheek was een brand geënceneerd. Een pc in de leeszaal 'vatte vuur'. Rookontwikkeling (bus) activeerde de detectoren van de brandcentrale.

- **Start oefening** **9 u 44'**
- **GROENE VLAG** **10 u 02'**

5. Evaluatie

Na de oefening was er een nabespreking met het interventieteam, de ploeg van facilitair beheer (technisch en ontvangst) en de observatoren.

Twee leden van de interventieploeg voerden op vraag van de evacuatieleider een beperkte controle uit in de toren. Op verschillende verdiepingen waren de branddeuren van de liftsassen niet gesloten. Op de meerderheid van de verdiepingen waren de deuren van de lokalen gesloten, op twee verdiepingen was dit niet het geval.

D. Bespreking evacuatieoefening

1. Weersomstandigheden

De temperaturen waren eerder mild. Het was droog weer met weinig wind.

2. Brandteam en ontvangstteam

Binnen de twee minuten waren reeds zes leden van de interventieploeg ter plaats. Ze reageerden correct. Er werd kort overwogen of men wel het juiste blusmiddelen bij had voor het blussen van een pc. De opkomst van de leden was hoog. In totaal waren er dertien leden exclusief de medewerkers van facilitair beheer.

De eerst aangekomen leden reageerden op het bericht via gsm. Dit was bij de vorige oefening niet het geval. Toen reageerden de eerste leden op het bericht via mail. De meldingen via gsm kwamen toen pas later toe.

De interventieploeg en de ontvangstploeg hebben samen de nodige acties uitgevoerd o.a. melding via noodnummer naar de ontvangstbalie, bluspoging, snelle evacuatie zone van de brandhaard (bibliotheek) en inspectie van de omgeving.

De leden van de interventieploeg die naar de achtste verdieping gingen om te helpen bij de eventuele evacuatie van de rolstoelgebruiker melden dat sommige collega's niet rechts hielden bij het naar beneden komen.

3. Verzamelpunten

De toegang (hoofdingang) tot het gebouw werd bewaakt en afgesloten. Iedereen gaf gevolg aan het evacuatie-signaal. Het leek wel alsof iets minder personen aanwezig waren in het provinciehuis dan bij andere evacuatieoefeningen.

De ontvangstploeg heeft de controle uitgevoerd op de verzamelplaats aan de Klein Rijselstraat. De opstelling zowel op het provincieplein als in de Klein Rijselstraat was ordelijk. De interventieploeg zamelde de gegevens. Eén lijst ontbrak. De medewerker was wel op het verzamelpunt. Zijn collega's waren afwezig.

E. Brandbeveiligingsinstallatie

1. Branddeuren

a) Gelijkvloerse verdieping:

Branddeur tussen langsgebouw en inkomhal was gesloten.

2. Liften

Positie liften: alle liften gingen in veiligheidsstand (naar gelijkvloers) = OK

3. Rookgordijnen

- Niveau - 2: alle rookgordijnen naar beneden = OK
- Niveau - 1: alle rookgordijnen naar beneden = OK

4. Nooddeuren

- De nooddeuren waren ontgrendeld: OK
- Vluchtweg tuin: poortje was open.

5. Toegangscontrole

- Gelijkvloerse verdieping (trappen C, D, E, F): alle deuren ontsloten = OK

6. Sirenes

- De sirenes werden geactiveerd en waren overal goed hoorbaar = OK

7. Brandkleppen

De brandkleppen hebben zich gesloten, doorheen het ganse gebouw (check GBS) = OK.

8. Verwarmingsinstallatie:

Alle verwarmingsketels werden automatisch stilgelegd (check GBS) = OK.

9. Ventilatiegroepen:

Alle ventilatiegroepen werden automatisch stilgelegd (check GBS) = OK.

Ventilatoren trappen A en B: OK.

F. Conclusie

De leden van de interventieploeg hebben goed gevolg gegeven aan de oproep en de medewerkers ontruimden het gebouw zeer vlot.

De werking binnen de brandploeg verliep vlot. De leden hebben snel en correct gereageerd. De opkomst was hoog. Er waren snel voldoende blusapparaten beschikbaar en er waren ook voldoende leden om op een efficiënte manier de taken te kunnen verdelen en uitvoeren. De reactietijd van de interventieploeg was zeer kort. De aanpassingen aan het communicatiesysteem hebben hier zeker toe bijgedragen.

De nooddeuren werden correct aangestuurd.

De ontruiming gebeurde op zeer korte tijd.

De belangrijkste onderdelen van de infrastructuur werden correct aangestuurd: liften, sirenes, nooddeuren, branddeuren zone brandhaard, rookgordijnen -1 en -2. Wel bleek een rookgordijn nadien moeilijk terug opgehaald te kunnen worden. De volgende volledige technische controle van het gebouw zal op een latere datum worden uitgevoerd.

Ondanks aanpassingen (tegen gewichten werden reeds verzwaard) en onderhoud functioneren de nooddeuren aan de liftsassen in de toren niet naar behoren. Dit is een structureel gegeven waarover bijkomend advies gevraagd zal worden aan de dienst gebouwen en de dienst IDPB.

Na de oefening werd een mail verstuurd naar iedereen gehuisvest in het provinciehuis om nog eens de afspraken looper/sluiser in herinnering te brengen en om hiermee een antwoord te bieden op vragen genoteerd op de checklists van de sluisers.

Voor verslag,

Christiane Klewais
Diensthoofd facilitair beheer

PROVINCIEHUIS VLAAMS - BRABANT

BRAND- EN EVACUATIEOEFENING Woensdag 3 september 2014

A. Vorbereiding

Testen

Op donderdag **2/07/2014** werden **testen** uitgevoerd door het technisch team op het **functioneren van de sirenes, nood- en branddeuren en rookgordijnen** bij het initiëren van alarmen. Er werd vastgesteld dat de nooddeuren in bepaalde zones niet optimaal functioneren en er technische ingrepen noodzakelijk waren. De doorgedreven controles en noodzakelijke afstellingen op de deuren werd tot op heden 2x per maand uitgevoerd.

De sirenes in de technische ruimtes op de verdieping -1 en in de serverroom zijn niet hoorbaar.

- Er werd een offerte gevraagd voor de bijplaatsing van de nodige sirenes (5tal). Deze zullen besteld en geplaatst worden in 2015 omwille van budgettaire ruimte.

Maandelijks update evacuatielijsten

Maandelijks werden herinneringen verstuurd voor het actualiseren van de evacuatielijsten en van de documenten in de houders. Tijdens de zomermaanden werden de evacuatielijsten grondig herbekeken. De technische ploeg controleerde of de bordjes en de vestjes aanwezig waren. Ontbrekende verzamelborden, vestjes en documenten werden aangevuld.

Nieuwe verzamelzones

Op -26/6/2014 werden ook de evacuatieplaatsen voor het langsgebouw herbekeken in het licht van de toekomstige werken achter het provinciehuis en in functie van het nieuwe gebruik van de Kleine Rijselstraat.

Aankondiging

De evacuatieoefening werd aangekondigd via intranet. Er werd een moment gezocht met minimale overlast voor externe bezoekers en evenementen.

B. Algemene doelstelling evacuatie 3/09/2014

Evacuatie toren- en langsgebouw met evaluatie:

- het functioneren van de brandcentrale, het functioneren van communicatie- en oproepkanalen
- het opvolgen van de afspraken rond looper en sluis
- het gebruik van de evacuatielijsten
- het registreren van de evacuatie tijd
- het gebruik van de nieuwe evacuatieplaatsen
- het gebruik van de nooduitgangen en looptrajecten

Specifieke aandachtspunten bij de evacuatieoefening:

- de werking van aansturing van de nooddeuren
- de werking van het online communicatieplatform eNexus

Tijdens de oefening werd aan de brandploeg opdracht gegeven om na te gaan of het nieuwe evacuatieplan goed functioneert.

Ook werd aandacht besteed aan de parkings op -1 en -2, de nooduitgangen op nul en werd er gecontroleerd of de liften in noodstand kwamen.

Op basis van feedback van de technische ploeg, de brandploeg en de aandachtspunten van de sluiters (via checklist) worden verzameld en zullen opgevolgd worden met de technische ploeg en de brandploeg.

C. Verloop van de oefening 3/09/2014

1. Vorbereiding

Op 2/9/2014 werden de brandweer, politie en de gebouwverantwoordelijke KBC op de hoogte gesteld van het tijdstip waarop de evacuatieoefening zou plaatsvinden.

Op 3/9/2014 om 9:30 uur vond een voorbereidende overlegmoment en de taakverdeling met de interventieploeg plaats.

Om de bereiding van de middagmalen niet in het gedrang te brengen, werd de keuken geïnformeerd.

2. Situatie

- Lokalisatie brandhaard: Raadzaal.

3. Eerste brandalarm

- Tijdstip voorbereiding 9 u 30' 00"
- Tijdstip start (raadzaal): 10 u 00' 30"

- Alarmeringsmiddelen:
 - activering drukknoppen door middel van sleutels 10 u 00' 00"
 - beheerssysteem detecteert brandmelding (automatische brandmelding) 10 u 00' 54"
 - Gewacht wordt op alarmmelding via eNoxus: Deze blijkt niet te werken.
 - Alarmmelding via GBS naar technische ploeg werkt optimaal

Mailberichten

Van: brandcentrale@vlaamsbrabant.be [mailto:brandcentrale@vlaamsbrabant.be]

Aan: brandploeg

Onderwerp: Alarm from EBI server

Bericht 1:

Date Time 3/09/2014 10:00:56

Information:

Centr1L3M09 0 DK RAADZAAL LAAGBOUW GELIJKVLOERS Fire 6 Fire 03-Sep-14
10:00:54

Bericht2:

Date Time 3/09/2014 10:01:15

Information:

Centr1L3M08 0 DK RAADZAAL LAAGBOUW GELIJKVLOERS Fire 6 Fire 03-Sep-14
10:01:13

Berichten gsm (enkel technischeploeg)

Centr1L3M090 DK RAADZAAL LAAGBOUW LAAGBOUW om

10:00:54

Tekstboodschappen betekenen:Brandalarm (**FIRE**) op niveau **0**, drukknop (DK) geactiveerd raadzaal laagbouw

Door het wachten op een oproep eNoxus die niet door kwam werd het evacuatiealarm geactiveerd om 10:05:00

In totaal waren 18 leden van het brandteam aanwezig inclusief de technische ploeg en dir. ondersteuning.

Actie	Tijd	Opmerking
Activeren detectoren	10:00	
Signaal gsm	10:54 10:01:13	eNoxus werkt niet
Signaal mail	Idem gsm	
Activeren sirene	10:05	
Ontruiming	10:09:55	
Ontruimen rolstoelgebruiker	10:11:20	
Einde sirene	10:12:00	
Vrijgeven gebouw	10:15	

4. Evacuatie

In de raadzaal was een brandalarm gegeven door middel van activatie drukknoppen.

- **Start oefening** **10u 00'**
- **GROENE VLAG** **10 u 15'**

5. Evaluatie

Na de oefening was er een nabespreking met het interventieteam, de ploeg van facilitair beheer (technisch en ontvangst). Voor de opmerkingen zie punt F.

D. Bespreking evacuatieoefening**1. Weersomstandigheden**

De temperaturen waren eerder mild. Het was droog weer met weinig wind.

2. Brandteam en ontvangstteam

Het brandteam had dit jaar enkel een observatieve rol naar de nieuwe evacuatieplaats toe en was vooraf gebriefd.

3. Verzamelpunten

- De nieuwe evacuatieplaats voor laagbouw en toren is voldoende ruim voor de personeelsleden en de toevallige bezoekers. Vermoedelijk volstaat dit ook tijdens evenementen, maar dit moet verder bekeken worden.
- Een aantal diensten kennen hun plaats niet goed en staan op de plaats van andere diensten.
- Het vrijhouden van een doorgang voor de brandweerwagen is niet evident.
- Medewerkers die in de vormingslokalen aanwezig zijn, weten niet goed waar naar toe. Keert men terug naar de eigen dienst om zich aan te melden? Dit moet verder bekeken worden.
- Het plannetje met waar naar toe in noodgevallen, moet duidelijker en moet ook aanwezig zijn bij de evacuatielijst.

E. Brandbeveiligingsinstallatie

1. Branddeuren

- a) Gelijkvloerse verdieping: 1^{ste} Branddeur tussen langsgebouw en inkomhal was open, de 2^{de} was gesloten
- b) Verdieping +1 en +2 langsgebouw: de houten branddeuren werken niet optimaal.

2. Liften

Positie liften: alle liften gingen in veiligheidsstand (naar gelijkvloers) = OK

3. Rookgordijnen

- Niveau - 2: alle rookgordijnen naar beneden = OK
- Niveau - 1: alle rookgordijnen naar beneden = OK

4. Nooddeuren

- De nooddeuren waren ontgrendeld: OK

5. Toegangscontrole

- Gelijkvloerse verdieping (trappen C, D, E, F): alle deuren ontsloten = OK

6. Sirenes

- De sirenes werden geactiveerd en waren overal op de verdiepingen goed hoorbaar (niet in technische ruimtes, maar dit wordt aangepast)= OK

7. Brandkleppen

De brandkleppen hebben zich gesloten, doorheen het ganse gebouw (check GBS) = OK.

8. Verwarmingsinstallatie:

Alle verwarmingsketels werden automatisch stilgelegd (check GBS) = OK.

9. Ventilatiegroepen:

Alle ventilatiegroepen werden automatisch stilgelegd (check GBS) = OK.
Ventilatoren trappen A en B: OK.

F. Conclusie

De evacuatieoefening is vlot verlopen. Na 4.55 minuten was de laatste medewerker beneden. 1,5 minuut later was ook Rudi er.

Uit de debriefing blijkt ook wel dat we slagen, maar zoals altijd is er ook ruimte voor verbetering.

1. Technisch knelpunt: eNexus werkt niet. Het brandalarm werd niet op de GSM's van de brandploegmedewerkers doorgegeven, waardoor er (te) veel tijd verliep tussen het brandalarm en het evacuatiesignaal. Dit wordt bekeken (enigszins vreemd want enige tijd geleden hebben we een extra oefening gehouden met de brandploeg waar het wel werkte).
2. Branddeuren gelijkvloers en 1^{ste} en 2^{de} verdieping tussen de scheiding van het langsgebouw en de toren moeten worden verbeterd, want ze sluiten niet (meer) automatisch. Ook de poort op -2 is niet dicht gegaan. Het rookgordijn op -2 moet geactiveerd worden als het alarm is opgeheven.

3. De evacuatieplaats moeten beter bekend gemaakt worden. Sommige diensten staan op de verkeerde plaats , men schuift niet spontaan door naar de achterkant van het plein. De vrije strook voor de brandweer wordt niet voldoende in rekening gebracht.
4. Interne medewerkers weten niet waar ze zich moeten aanmelden als ze niet op de dienst zelf aanwezig zijn. Een eenduidige regel is noodzakelijk en moet worden gecommuniceerd.
5. Het systeem met looper en sluiters werkt niet overal even goed. Diensten waar medewerkers vaak buitenhuis zijn zitten zonder looper of sluiters. Te herbekijken?
6. Wat zijn de evacuatieinstructies bij evenementen, voor bezoekers? En voor de (onder)aannemers?
7. Evacuatielijst kolommen zijn niet duidelijk: aanwezig, niet aanwezig of vermist zou duidelijker zijn? Best ook schrijfgereef voorzien.
8. Het is voor de sluiters niet duidelijk waar ze de lijsten moeten afgeven.
9. De brandploeg is aan update toe en zou best regelmatig opleiding en oefening krijgen.

G. Willems
Deskundige gebouwbeheer

Verslag van een aangekondigde evacuatieoefening bij brand

Datum: 15 oktober '14
Locatie: G/H blok
Plaats van de gesimuleerde brand: trappenhal H-blok

Doel van de oefening:

Op de eerder vermelde locatie zijn hoofdzakelijk leerlingen van de eerste graad aanwezig – Zij zijn minder vertrouwd met de structuur van de campus – Zij moeten de routine nog aanleren om de omschreven instructies uit te voeren

Verloop van de oefening:

Het alarmsignaal trad in werking om 15.06
Alle klassen waren aanwezig op de verzamelplaats om 15.16
De verplaatsing naar de evacuatieplaats verliep minder ordentelijk.
De lokalen werden vrij gegeven om 15.20, waarvoor dank aan de medewerkers ter plaatse.

Ondanks de richtlijnen, werd vastgesteld dat in bepaalde lokalen de lichten nog branden, dat enkele ramen nog open waren en in één lokaal de deur open stond

Besluit na de oefening:

De evacuatie tijd is vrij lang, dit was deels te wijten dat een groot deel van de leerlingen nieuw zijn in PISO. Anderzijds levert een ordentelijke evacuatie een kortere evacuatie tijd op. Het streefdoel is 7 minuten. De brandweer is 8 minuten na melding van de brand aanwezig op school.

Het opvolgen van de instructies verliep vrij goed.
Opletten voor de enkele onvolkomenheden, zij zijn voldoende om de brandhaard snel te doen uitbreiden

Omdat wij allen begaan zijn met het welbehagen van onze leerlingen en omdat er duidelijk nog enkele werkpunten zijn zal er een tweede niet aangekondigde oefening gehouden worden.

Mijn welgemeende dank voor uw medewerking aan deze evacuatieoefening

Alex Dierickx

